

Ball positions (grey) and screw contacts
17
34
14
10
screw contacts (75)
100
75
50
25
0
−25
−50
−75
−100
y [mm]
−100
−75
−50
−25
0
25
50
75
100
x [mm]