

NUOVO DUCATO X250 2.2 JTD Allgemeines - Motor und Triebwerksbaugruppe

VORSCHRIFTEN

Im Falle eines Eingriffs durch den FIAT-Kundendienst, der die Trennung der Stromverbindung oder den Ausbau des Sensors vom Getriebe beinhaltet, ist es anschließend beim Abschluss der Reparatur notwendig, sich an ein autorisiertes technisches Zentrum zu wenden, das mit dem ACTIA-System arbeitet (im IHK-Register geführt), um eine neue Plombe anzubringen. Die Verplombung geht nicht zu Lasten des Lieferanten des Systems.

VERWALTUNG DER GARANTIE

Die Garantie für den digitalen Tachographen und den zugehörigen Geschwindigkeitssensor wird direkt von der ACTIA-Gruppe durch das Netz von zur Arbeit an den ACTIA-Systemen autorisierten Zentren verwaltet. Für Eingriffe, die diese Bauteile betreffen, wende man sich an ein zur Arbeit mit dem ACTIA-System autorisiertes Zentrum. Die ACTIA-Gruppe trägt unmittelbar die Kosten für die Arbeitskräfte ihres eigenen autorisierten Zentrums für das Auswechseln des beschädigten Bauteils, die Entsorgung des alten Teils und die Übermittlung seiner Daten an die Kundenfirma (wenn möglich) und die innerhalb der Garantiezeit defekten Ersatzteile (Tachograph und Geschwindigkeitssensoren).

ANZUGSMOMENTE

Die folgende Tabelle zeigt die Werte für die anzuwendenden Anzugsmomente, falls keine bestimmten Vorgaben für den Reparaturzyklus aufgeführt wurden.

Die gezeigten Werte beziehen sich auf die Widerstandsklassen der am häufigsten in der Fertigung verwendeten Werkstoffe.



Bei den Befestigungen "Schrauben mit Mutter" beziehen sich die Anzugsmomente auf das drehende Element.

Ø	daNm	WIDERSTANDSKLASSE 8.8 (Schrauben) / 8 (Muttern)	
		SCHRAUBEN / FLANSCHLOSE MUTTERN	SCHRAUBEN / MUTTERN MIT FLANSCH
M5	daNm	0.63	0.65
M6	daNm	1.1	1.2
M8	daNm	2.7	2.9
M10	daNm	5.6	5.9
M12	daNm	10.5	11.3
M14	daNm	16.8	17.5
M16	daNm	25.8	27.0

M18	daNm	37.3	39.5
-----	------	------	------