

NUOVO DUCATO X250 3.0 JTD ANTRIEBSRIEMEN GENERATOR / WASSERPUMPE A.U.E. 1092B50


Ausbau ([Wiedereinbau](#))

- Das Fahrzeug auf die Hebebühne stellen.

Arbeit. 7055B56 SCHUTZ / ABDECKUNG UNTER DEM MOTOR, RECHTE SEITE, A.U.E.

Arbeit. 1092D10 ANTRIEBSRIEMEN FÜR KLIMAKOMPRESSOR A.U.E.

1. Den Riemenspanner (1a) entlasten und den Antriebsriemen (1b) des Klimakompressors entfernen.



Wiedereinbau ([Ausbau](#))

- Den Hebel des Riemenspanners anheben und den Antriebsriemen des Klimakompressors richtig in seinen Sitz in den entsprechenden Kehlungen einsetzen.

Arbeit. 1092D10 ANTRIEBSRIEMEN FÜR KLIMAKOMPRESSOR A.U.E.

Arbeit. 7055B56 SCHUTZ / ABDECKUNG UNTER DEM MOTOR, RECHTE SEITE, A.U.E.

- Fahrzeug von der Hebebühne fahren.