### Centre-Ville Volkswagen

Ventes et administration:

324, Peel

Montréal, Qc H3C 2G8 Tél.: 514 846-1717

Fax: 514 933-2894

Pièces et service : 280, Young

Montréal, Qc H3C 2G2 Tél.: 514 846-1717

Fax: 514 846-7283 service@centrevillevw.com



#### HEURES D'AFFAIRES BUSINESS HOURS

LUNDI À JEUDI: 7:30 À 17:00 VENDREDI: 7:30 À 14:30

MONDAY TO THURSDAY: 7:30 AM TO 5:00 PM FRIDAY: 7:30 AM TO 2:30 PM Pièces D'origine VW
Garantie 24 mois / kilométrage illimité
sur pièces et main-d'oeuvre, sur
l'installation faite chez le concessionnaire VW.
VW Original parts

VW Original parts
Warranty 24 months/ unlimited mileage on parts
and labor, on installation done at the dealer VW.

Pièces économiques
Garantie de 12 mois / 20,000 kilomètres sur
pièces et main d'œuvre selon le premier terme atteint,
sur l'intallation faites chez le concessionnaire VW.

Economic parts
Warranty 12 months / 20,000 kilometers on parts
and labor whichever occurs first, on installation
cione at the dealer VW.

MEHDI ALFALOUJI 608-160 RUE MURRAY			CYMON COUR	NOYER			25824	*DOCUMENT / DOCUMENT * BD43506
MONTR	EAL, QC	RRAY	VOLKSWAGEN		BLANC	03/07/18		
13C 0			3VV4B7AX2JM 130250			4 <b>4</b>	02/15/24	14960!
(514)	893-4842	#ADRESSE / ADDRESS # ALFA02	VOTRE OLEF / YOUR KEY	# STOCK / STOCK #	N A/O	IMP / PRT	02/15/24	14960
TRAVAIL / WORK	PHONE	AFF30E	BON DE COMMANDE / P.O. NUMBER	TRANSA	IISSION		STATUT/STATUS Ouvert	#TAG/TAG# 623
lote :								
FPE	Qté I	escription					Prix	Montant
A-	14Z00	le diagnos qu'il est sur le yéh	ATION IMPORT tic n'est pa garanti, ce d icule sera a la préoccupa tion	s garanti qui signi: ux frais (	fie q du cl	ue t ient	out le tem	ps pāssé eut pas
				Total	l Opé	rati	on A :	S/F
B-	01010080	- Multi-po - Lorsque	SANS FRAIS oint inspect: temperature ne lavons pa	sous les	-10	degr e	ees	
				Total	. Opé	rati	on B :	S/F
C-	79	LAVAGE C.S - si la - et mo	.I a température pins, la voit	e est de - ture risqu	·10 d	egré ne j	s Celsius pas être l	avée
				Total	. Opé:	rati	on C:	S/F
D-	14ZINSP-	- Inspects VERIFICATION SEAL COVER BUSHINGS DE WIPER ARRIEDISC DES FR PADS DES FR CODES: U11 U14 B13	de garantie \$ on de garant DN GENERAL DE DE TIMING CE ES TABLES AVA ER FAIT DE BR EEINS ARRIER 2100 0000 0331 AF04	Tie prolom LA VOITU LAINE DEFE ANT DECOLE RUIT ROUILLER	CTUE	IJS		( F

Je reconnais devoir le montant ci-contre / l acknowledge that I owe the following amount :

Date \_\_\_\_\_\_\_ Signature \_\_\_\_\_\_

PAYER CE MONTANT / PAY THIS AMOUNT :

### ·Centre-Ville Volkswagen

Ventes et administration:

324, Peel

Montréal, Qc H3C 2G8 Tél.: 574 846-1717

Fax: 514 933-2894

Pièces et service :

280, Young

Montréal, Qc H3C 2G2 Tél.: 514 846-1717

Fax: 514 846-7283 service@centrevillevw.com



#### **HEURES D'AFFAIRES BUSINESS HOURS**

LUNDI À JEUDI: 7:30 À 17:00 VENDREDI: 7:30 Å 14:30

MONDAY TO THURSDAY: 7:30 AM TO 5:00 PM FRIDAY: 7:30 AM TO 2:30 PM

Pièces D'origine VW Garantie 24 mois / kilométrage illimité sur pièces et main-d'oeuvre, sur l'installation faite chez le concessionnaire VW.

VW Original parts
Warranty 24 months/ unlimited mileage on parts
and labor, on installation done at the dealer VW.

Pièces économiques
Garantie de 12 mois / 20,000 kilomètres sur
pièces et main d'œuvre selon le premier terme atteint,
sur l'intallation faites chez le concessionnaire VW.

sur l'intaliation faites cnez le concessionnaire vw. Economic parts
Warranty 12 months / 20,000 kilometers on parts
and labor whichever occurs first, on installation
done at the dealer VW.

Prix

MEHDI ALFALOUJ 608-160 RUE MU	CYMON COU	BD43506					
MONTREAL, QC H3C 0S4	VOLKSWAGE			18	BLANC	03/07/18	
	3VV4B7AX2	0 E	4	02/15/24	149605		
LIGELL OU MAISON / CELL OR HOME PHONE	# ADRESSE / ADDRESS #	VOTRE CLEF / YOUR KEY	# STOCK / STOCK #	A/C	IMP. / PRT:	DATE SORTIE / DATE OUT	ODO SORTIE / ODO, QUT
(514) 893-4842				N	1	02/15/24	149607
L TRAVAIL / WORK PHONE	EXTENSION # LICENSE #	BON DE COMMANDE / P.O. NUMBER		TRANSMISSION	4,0	STATUT / STATUS	#TAG/TAG#
	AFF30E					Ouvert	623

FPE

1.00

Qté Description

Date 02/15/24 Tech: FOUD00 Opér: 14ZINSP-PP

Total Opération D :

Incl.

Montant

225.00

SOUS-TOTAL

225.00

R100351923 10-0179-7090

TPS

11.25 22.44

Je reconnais devoir le montant ci-contre / I acknowledge that I owe the following amount :

Signature

PAYER CE MONTANT / **PAY THIS AMOUNT** 

\$258.69

Х

Date

### Inspection multipoints du véhicule



Nom de la concession : CENTRE VILLE VOLKSWAGEN	Conseiller en entretien: CYMON COURNOYER	Date : 2024-02-15
Nom du client : MEHDI ALFALOUJI	Numéro de bon de réparation : BD43506	Date de l'inspection provinciale (au besoin) : 2024-02-15
Mode de contact préféré ; Message texte Courriel Téléphone	Coordonnées :	
Vérification des rappels et des campagnes de service O Oui O Non Le client a	accepté le lavage extérieur GRATUIT Oui (	Non Le client a fourni la clé des boulons de roue Oui Non
Inspection générale du véhicule		
Requiert une attention immédiate	chaine visite Conforme	n/a (non applicable)
Zone du conducteur	Zone coté pass	ager avant
Kilométrage 149606 km  Témoin d'anomalie  Éclairage au pavillon et lampes de lecture		État de la roue/jante avant droite Tapis au plancher avant droite
Clignotants Klaxon	Zone coté pass	ager arrière  Tapis au plancher arrière droite  État de la roue/jante arrière droite
Fonctionnement du gicleur de lave-glace avant Fonctionnement du gicleur de lave-glace arrière (si applica Tapis au plancher du conducteur	ole)	Bouchon de réservoir de carburant Éclairage de la plaque d'immatriculation
Zone coté conducteur avant		Balai d'essuie-glace arrière (si applicable)
État de la roue/jante avant gauche Pare-brise Balais d'essuie-glace	Feux de freinage Feux de recul Clignotants Feux arrière	☐ ☑ Côté conducteur ☐ ☑ Côté passager ☐ ☐ Centre ☐ ☑ Côté conducteur ☐ ☑ Côté passager ☐ ☑ Côté conducteur ☐ ☑ Côté passager
Zone avant du véhicule	Feux de stationneme	☐ 🤡 Côté conducteur ☐ 🤡 Côté passager  nt ☐ 🚱 Côté conducteur ☐ 🐼 Côté passager
Feux de croisement 🔲 🤡 Côté conducteur 🔲 🤡 Côté pass	ager Dommages du v	
Feux de route	ger	
Clignotants 🔲 🤡 Côté conducteur 🔲 🤡 Côté passi	nger /	
Antibrouillards (si applicable) 🔲 🤡 Côté conducteur 🔲 🤡 Côté pass:	iger (	
Zone coté conducteur arrière	A	<b>A</b>
Etat de la roue/jante arrière gauche  Tapis au plancher arrière gauche	0	
Inspection des pneus		
Pneu avant gauche Pneu avant doit Pneu avant droit Pneu arrière gauche Pneu arrière droit Pneu de secours	n/a (non applicable) ssion des pneus ée à (PSI)	
Inspection technique		
Moteur, liquides et filtres  Courroies d'entraînement du moteur (exclut les courroies de Huile à moteur – niveau/condition (remplacer selon les norm Liquide des freins – niveau/condition (remplacer selon les norm Liquide de refroidissement (niveau, -40 °C)  Niveau du liquide lave-glace	distribution)	A suspension et de la conduite  Amortisseurs/jambes de force et composants de la suspension  Direction et timonerie de direction  Système d'échappement (fuites, dommages, pièces desserrées)  Boîte de vitesses/embrayage  ttes de frein
Niveau du liquide AdBlue (sur certains modèles diesel)  Filtre à air du moteur  Fonctionnement de la climatisation, du chauffage et de la ver	Moins de 3mm	Entre 4 et 7 mm  Capacita Set 12 mm  Avant côté conducteur  Arrière côté conducteur  Arrière côté conducteur  Arrière côté passager
ettat de la batterie  Remplacer À recharger Bon  ette inspection ne remplace pas l'entretien recommandé ni aucune inspection ou autre la provinciale ou fédérale. Les résultats constituent des estimations seulement. Volkswagesponsable en cas d'erreur. Le concessionnaire doit présenter une estimation écrité écessaires à la suite de cette inspection, et le client doit approuver cette estimation au (entretien soite effectué. «Vollswagen» et le logo Volkswagen sont des marques déposées de Volkswagen Canada, 2020.	en Canada n'est pas e des répara- tions	ant decole

Annotations BD43506 - MEHDI ALFALOUJI 0 KM

0 KM

sale



7



garde bou casse



sale



MEHDI ALFALOUJI 608-160 RUE MURRAY MONTREAL, QC H3C 0S4

**6** 514-893-4842

**514-893-4842** 

ALFA02





2018 - Volkswagen - Tiguan - SEL Premium 2.0L L4 (DGUA) Turbocharged GAS FI Automatic 8-Speed (09P) 3VV4B7AX2JM 130250 Votre conseiller



25824 Cymon Cournoyer

		3V	V4B7AX2JM 130			,,	
Туре	Description	# Pièce	Fournisseu	r # Casier	Quantité	Prix	Tota
<b>(</b>	REMPLACER LES BUSHINGS DE TABLE DE DIR	ECTION AVANT		T. Carrie	e l'en		
3	Main Oeuvre				2.70	156.00	421.20
0	PALIER CAO	5Q0407183K	vwc	01C11B	2.00	44.66	89.32
0	PALIER CAO	5Q0407182A	vwc	01C10D	2.00	53.02	106.04
0	GRAISSE	G052150A2	vwc		0.10	82.07	8.21
0	VIS	N91217701	vwc	01A13B	4.00	15.00	60.00
0	ECR.EMBASE	N0150818	vwc	01A13D	2.00	2.10	4.20
0	ECR.EMBASE	N91233201	VWC	01A11F	6.00	3.85	23.10
		<b>Main-d'oeuvre</b> 421.20 \$	<b>Pièces</b> 290.87 \$	Sous-total 712.07\$	<b>TPS</b> 35.61 \$	<b>TVQ</b> 71.03 \$	<b>Total</b> 818.71 \$
572	EMPLACER COUVERT DE TIMING CHAINE SUP	ERIEUR (FUITE)					
3	Main Oeuvre				1.80	156.00	280.80
<u></u>	P. ETANCH.	D174003M2	vwc	01B11D	1.00	87.56	87.56
<u></u>	JOINT	06L103483A	vwc	01D10E	1.00	88.99	88.99
<u></u>	JOINT	06L103583C	vwc	01B10A	2.00	50.71	101.42
<u></u>	BAGUEJOINT	WHT007212B	vwc	02C02I	2.00	8.63	17,26
<u></u>	VIS	06J103831	VWC	01A04H	6.00	17.28	103.68
		Main-d'oeuvre	Pièces	Sous-total	TPS	TVQ	Total
		280.80 \$	398.91 \$	679.71 \$	33.98 \$	67.80 \$	781.49 \$
<b>9</b> R	EMPLACER ESSUIE GLACE ARRIERE	280.80 \$	398.91 \$	679.71 \$	33.98 \$	67.80 \$	781.49 \$

MEHDI ALFALOUJI 608-160 RUE MURRAY MONTREAL, QC

H3C 0S4

**\$ 514-893-4842 \$ 514-893-4842** 

ALFA02

Votre véhicule



2018 - Volkswagen - Tiguan - SEL Premium 2.0L L4 (DGUA) Turbocharged GAS FI Automatic 8-Speed (09P) 3VV4B7AX2JM 130250 Votre conseiller



25824 Cymon Cournoyer

Туре	e Description	# Pièce	Fournisseu	ır # Casier	Quantité	Prix	Tota
0	REMPLACER ESSUIE GLACE ARRIERE (Sommaire)	771000	1 0011113300	W Oddio!	Quantito	1112	Tota
		Main-d'oeuvre 0.00 \$	<b>Pièces</b> 44.66 \$	Sous-total 44.66 \$	<b>TPS</b> 2.23 \$	<b>TVQ</b> 4.45 \$	<b>Tota</b> 51.34 \$
D	REMPLACER LES PLAQUETTES ET DISQUES DE FREI	N ARRIÈRE 3MM/12M					
3	Main Oeuvre				1.75	156.00	273.00
0	DISQ.FREIN	3Q0615601A	vwc	07B06A	2.00	144.10	288.20
0	GARN.FREIN	3Q0698451M	VWC	07C07A	1.00	129.80	129.80
		<b>Main-d'oeuvre</b> 273.00 \$	<b>Pièces</b> 418.00 \$	<b>Sous-total</b> 691.00 \$	<b>TPS</b> 34.55 \$	<b>TVQ</b> 68.93 \$	<b>Total</b> 794.48 \$
3	REMPLACER BATTERIE (BAS VOLTAGE)						
3	Main Oeuvre				1.00	156.00	156.00
3	BATTERIE	000915089BCDS	P VWC	BATT	1.00	390.60	390.60
		<b>Main-d'oeuvre</b> 156.00 \$	<b>Pièces</b> 390.60 \$	<b>Sous-total</b> 546.60 \$	<b>TPS</b> 27.33 \$	<b>TVQ</b> 54.52 \$	<b>Total</b> 628.45 \$
3	Frais Enviro.						
9	Fourn. Atelier				1.00	8.50	8.50
		Main-d'oeuvre 0.00 \$	<b>Pièces</b> 8.50 \$	Sous-total 8.50 \$	<b>TPS</b> 0.43 \$	<b>TVQ</b> 0.85 \$	<b>Total</b> 9.78 <b>\$</b>

MEHDI ALFALOUJI

608-160 RUE MURRAY

H3C 0S4

**\$ 514-893-4842** 

MONTREAL, QC

**514-893-4842** 

ALFA02



Votre véhicule

2018 - Volkswagen - Tiguan - SEL Premium 2.0L L4 (DGUA) Turbocharged GAS FI Automatic 8-Speed (09P) 3VV4B7AX2JM 130250

Votre conseiller



Cymon Cournoyer

Nous, nos fournisseurs de services ainsi que nos sociétés affiliées utiliserons les renseignements que vous nous aurez transmis (I) pour effectuer les services que vous nous aurez demandés; (II) pour vous fournir plus d'informations sur les produits et services que nous, nos sociétés affiliées et partenaires commerciaux sommes en mesure de vous offirir, (III) pour générer des données statistiques et cumulatives ne permettant pas de vous identifier personnellement et (IV) pour les divulguer à nos fournisseurs de services et sociétés affiliées dans le but de vous fournir des services ou des informations supplémentaires au sujet de leurs produits et services. En nous communiquant vos renseignements, vous consentez à ce qu'ils soient utilisés à ces fins. Vous pourrez nous aviser par écrit, à l'avenir, si vous ne consentez plus à quelconque utilisation énumérée ci-dessus des renseignements que vous nous transmettez.

La garantie est de trois mois ou 5000 kilomètres selon le premier terme atteint. Toutes les pièces inscrites sont neuves ou remises à neuf en usine sauf si indiqué autrement.

Sous-total: 2 682.54 \$

TPS: 134.13 \$

TVQ: 267.58\$

Total: 3 084.25 \$

## Diagnostic Log(Long)

XML to HTML Main.xsl Version: 5.60.0 from 25.04.2018

## General Information

RO Number: ---

Workshop information

Diagnostic tester serial number: Hardware platform:

Operating system:

VCI connection type: VCI type:

Communication path:

Importer number:

Dealer/facility number: Facility ID:

Contract status:

Software versions:

Offboard Diagnostic Information System Service:

Main feature:

Additional:

Vehicle: Brand:

Model year: lype:

Engine code: Version:

VIN (automatic):

VIN (manual):

Odometer reading (km):

ASAM project version ASAM project name

**Guided Fault Finding** Log type:

Log status: Temporary log

017ae52b62961e305784da9fed00f149

Windows 10 EditionUnknown 1607 Build 14393 (Windows 10 /AS 6150C (PanasonicCorporation / CF-52JE2VWVW)

Enterprise 2016 LTSB)

/AS 6154 (5113891)

Wi-Fi (infrastructure)

CAN/K line

666

94770

4994770 Centreville Volkswagen Inc

manual specification)

**Authorized dealer** 

Offboard Diagnostic Information System Service Patch 23.1.4

230104.201.180

Volkswagen

BW - Tiguan 2018 USA/CAN > all engine codes 2018 (J) Sedan

3VV4B7AX2JM130250 3VV4B7AX2JM130250

149607

**W37X** 

1905.2.363

## **Diagnostic Session**

End of diagnosis: Start diagnosis:

15.02.2024 14:30

Time required (TU): 5

15.02.2024 14:35

Mouse clicks Diagnostic Session/Diagnostic Entrance/Diagnostic exit/Function tests: 14 /4 /0 /0 Keyboard input Diagnostic Session/Diagnostic Entrance/Diagnostic exit/Function tests: 0 /0 /0 /0

Used diagnostic data:

GFF DIDB brand:

GFF DIDB version:

GFF DIDB language:

GFF technical version: Base DIDB version:

Base DIDB language:

DTC\_Exclusion Version:

en\_US 2.0.0

2023.12.20.AutoGenerated

2024.01.01

en US 2.49.1

Global variables:

Error messages outside of Guided Fault Finding:

References for diagnostic entry data:

# First system test with DTC memory entries

Address: 0001 System name: 0001 - Engine electronics 1.8?2.0 FSI EU2/EU6 Log versions: UDS/ISOTP (Results: 0)

Identification:

Address: 0002 System name: 0002 - Automatic transmission 8-speed 09P Log versions: UDS/ISOTP (Results: 0)

Identification:

Address: 0022 System name: 0022 - All-Wheel Drive Electronics Log versions: UDS/ISOTP (Results: 0)

Identification:

Address: 0042 System name: 0042 - Driver's Door Electronics Log versions: UDS/ISOTP (Results: 0)

Identification:

Address: 0052 System name: 0052 - Front Passenger Door Electronics Log versions: UDS/ISOTP (Results: 0)

Identification:

Address: 0003 System name: 0003 - Brake Electronics Log versions: UDS/ISOTP (Results: 0)

Identification:

Address: 0013 System name: 0013 - Distance Control (ACC) Log versions: UDS/ISOTP (Results: 1)

Identification:

DTC memory entries (Data source: Vehicle):

Address: 0044 System name: 0044 - Power Steering Log versions: UDS/ISOTP (Results: 0)

Identification:

Address: 0015 System name: 0015 - Airbag Log versions; UDS/ISOTP (Results: 0)

Identification:

Identification:

Address: 00A5 System name: 00A5 - Front Sensor for Driver Assistant Systems Log versions: UDS/ISOTP (Results: 0)

Address: 0016 System name: 0016 - Steering column electronics Log versions: UDS/ISOTP (Results: 0)

Identification:

Address: 0036 System name: 0036 - Driver's Side Seat Adjustment Log versions: UDS/ISOTP (Results: 0)

Identification:

Address: 0076 System name: 0076 - Parking Aid Log versions: UDS/ISOTP (Results: 0)

Identification:

Address: 00D6 System name: 00D6 - Left light control 2 Log versions: UDS/ISOTP (Results: 0)

Identification:

Address: 0017 System name: 0017 - Instrument Cluster Log versions: UDS/ISOTP (Results: 0)

Identification:

Address: 0047 System name: 0047 - Sound System Log versions: UDS/ISOTP (Results: 0)

Identification:

Address: 00B7 System name: 00B7 - Interface for Access/Start System Log versions: UDS/ISOTP (Results: 2)

Identification:

DTC memory entries (Data source: Vehicle);

Address: 00D7 System name: 00D7 - Right light control 2 Log versions: UDS/ISOTP (Results: 0)

Identification:

Address: 0008 System name: 0008 - A/C/heating electronics (Climatronic) Log versions: UDS/ISOTP (Results: 1)

Identification:

DTC memory entries (Data source: Vehicle):

Address: 0009 System name: 0009 - Vehicle Electrical Control Module System Log versions: UDS/ISOTP (Results: 0)

Identification:

Address: 0019 System name: 0019 - Data Bus On Board Diagnostic Interface Log versions: UDS/ISOTP (Results: 0)

Identification:

Address: 0029 System name: 0029 - Left Light Control Log versions: UDS/ISOTP (Results: 0)

Identification:

Address: 0039 System name: 0039 - Right Light Control Log versions: UDS/ISOTP (Results: 0)

Identification:

Address: 00CA System name: 00CA - Power Sunroof Control Module Log versions: UDS/ISOTP (Results: 0)

Identification:

Address: 002B System name: 002B - Steering column lock Log versions: UDS/ISOTP (Results: 0)

Identification:

Address: 004B System name: 004B - Multifunction module Log versions: UDS/ISOTP (Results: 0)

Identification:

Address: 00BB System name: 00BB - Driver Side Rear Door Electronics Log versions: UDS/ISOTP (Results: 0)

Identification:

Address: 003C System name: 003C - Rear radar, entry Log versions: UDS/ISOTP (Results: 0)

Identification:

Address: 006C System name: 006C - Surrounding camera Log versions: UDS/ISOTP (Results: 0)

Identification:

Address: 00BC System name: 00BC - Passenger Side Rear Door Electronics Log versions: UDS/ISOTP (Results: 0)

Identification:

Address: 006D System name: 006D - Rear Lid Electronics Log versions: UDS/ISOTP (Results: 0)

Identification:

Address: 005F System name: 005F - Information Electronics 1 (Standard) Log versions: UDS/ISOTP (Results: 1)

Identification:

DTC memory entries (Data source: Vehicle):

# Additional system tests with DTC memory entries

No system tests available.

## Steps performed

### Test plans

Test plan 1 G238\_X\_1\_0212\_11\_00011 Fault list:

Control module address 8000

J533\_X\_1\_0712\_11\_Historiendaten\_00011 Fault list:

Control module address

00B7

CAN\_X\_J533\_1\_0412\_11\_Botschafts\_Ereignisse\_Prio\_6\_000111 Fault list:

Control module address

Error

Error B10AF04: Air quality sensor faulty

U140000: Function restriction Function restriction due to low voltage Error

R190\_X\_1\_0712\_11\_D\_Satellitenradiotuner\_00011 Fault list:

Control module address

B11CF53: Tuner for satellite radio deactivated

Error

Error

U112100: Databus missing message

J938\_X\_1\_0914\_11\_VIP\_pruefen\_00000 Fault list:

Control module address

B130331: Rear lid opener control module No signal SPG\_X\_J965\_1\_0516\_11\_Versorgung\_Kl30\_mqb\_00011 Fault list:

Control module address

00B7

U140000: Function restriction Function restriction due Error

to low voltage

### Function tests

Function test 1: ID01 X 1113 11 ALL ENGINES 00000

숭 Result: Function test 2: ID02 X X 1 0912 11 00011

S Result:

Function test 3: ID08 X 1 0212 11 00011

엉 Result:

Function test 4: ID0018 X 1 0619 11 00011

숭 Result: Function test 5: ID29 X 1 0715 11 00000

엉 Result: Function test 6: ID39 X 1 0715 11 00000

엉 Result: Function test 7: ID3A X 1 0914 11 00000

Time required (TU): 0.0 15.02.2024 14:31:31,372 - 15.02.2024 14:31:52.810 Mouse clicks: 0 Keyboard input: 0

Time required (TU): 0.0 Time required (TU): 0.0 15.02.2024 14:31:32,336 Mouse clicks: 0 Keyboard input: 0

Time required (TU): NaN 15.02.2024 14:31:33,318 - 15.02.2024 14:31:33,327 Mouse clicks: 0 Keyboard input: 0

Time required (TU): NaN 15.02.2024 14:31:33,398 - 15.02.2024 14:31:33,408 Mouse clicks: 0 Keyboard input: 0

Time required (TU): NaN 15.02.2024 14:31:33,481~15.02.2024 44:31:33,491 Mouse clicks: 0 Keyboard input: 0

Time required (TU): 0.0 15.02.2024 14:31:33,556 - 15.02.2024 41:31:33,526 - 15.02.2024 (131:33) 625 - 15.02.2024 (131:33)

ò Result: Function test 8: ID3C XX 1 0715 11 00000

ð Result: Function test 9: ID5F X 1 0212 11 00011

엉 Result: Function test 10: ID6C X 1 0814 11 00000

엉 Result: Function test 11: ID75 X 1 1216 11 00000

× Result: Function test 12: ID76 X 0519 X ALL VERSIONS 00000

ð Result: Function test 13: IDD7 X 1 0715 11 00000

엉 Result: Function test 14: IDD6 X 1 0715 11 00000

엉 Result: Function test 15: SYS X 1 0518 X STARTMODUL MQB 00011

엉 Result: **Background tests** 

Background test 1: SYS X 2 0518 X STARTMODUL MGB 00000

S Result:

15.02.2024 14:31:33,688 - 15.02.2024 14:31:33,701 Mouse clicks: 0 Keyboard input: 0

٠

Time required (TU): 0.0 15.02.2024 14:31:33,770 - 15.02.2024 14:31:34,221 Mouse clicks: 0 Keyboard input: 0

Time required (TU): 0.0
15.02.2024 14:31:34,307 - 15.02.2024 14:31:34,719
Mouse clicks: 0
Keyboard input: 0

Time required (TU): 0.0 15.02.2024 14:31:34,864 - 15.02.2024 Mouse clicks: 0 Keyboard input: 0

Time required (TU): 0.1 15.02.2024 14:31:35,475 - 15.02.2024 14:31:37,845 Mouse clicks: 0 Keyboard input: 0

Time required (TU): 0.0 15.02.2024 14:31:38,096 - 15,02.2024 41:31:38,564 Mouse clicks: 0 Keyboard input: 0

Time required (TU): NaN 15.02.2024 14:31:38,634 - 15.02.2024 14:31:38,643 Mouse clicks: 0 Keyboard input? 0

Time required (TU): NaN 15.02.2024 14:31:38,714 - 15.02.2024 14:31:38,728 Mouse clicks: 0 Keyboard input: 0

Time required (TU): 0.4 15.02.2024 14:31:43,475 - 15.02.2024 14:31:65,189 Mouse clicks: 0 Keyboard input: 0

Time required (TU): 0.0 15.02.2024 14:31:43,437 - 15.02.2024 14:32:46,729 Mouse clicks: 0 Keyboard input: 0

### PROTECTION CONTRE LES BRIS MÉCANIQUES

Nº boi	n de	réparation
--------	------	------------

MBP-INS-FORM-213-R5-F

R	APPC	RT D	INSP	ECTION DU VEHICULE			
Client MOHO ALF	210	1 Eu		Adresso 608-160 MUTON	1 1	•	
MONTHLAL VIII				Adresso 608-160 MUTON Province QC Code postar 3400 Ygl.	74.	892	da
Marque VOIESINAGEN		Roděle	116	DAN Année 2018	-3/-/-	<u></u>	1-10
NOV 3UU4B7AX2M13	3250	)	141	14960760			
						1	
has convere but to deterribe couldings on par is	i darande d	oour vehicu	iles d'occ	nspection de véhicule suivante doit être effectuée sur tous les véh asion certifiés. De plus, le présent formulaire d'inspection doit être mois et 5 000 kilomètres à la garantie complète originale ou à la g			4.11
	Réus	sie Répara	stion/ Réins ice Ré	spection/ bussie	Réussi	e Réparati	on/ Réinspection
Moteur	,	,		33. Vitres électriques/moteur de siège	na	_	
1. Bruit	💆		(	34. Moteur des essuie-glaces/balai d'essuie-glaces	M	, 0	
2. Supports du moteur	d			35 Verrouillages électriques	M		
Modifications du moteur (oui/non)     Niveau de l'huile/condition				36 Motour Alactrique du tait (autour			
Fuites d'huile/bagues/joints d'étanchéité      Fuites d'huile/bagues/joints d'étanchéité		<b>Y</b> .	, [	27 Taya laa (ataa	W,		
Turbo/compresseur(si équipé)					W.		
7. Furnée							
8. Conduite, hésitation, calage	M						
Boîte de vitesses/boîtier de transfert		_		41. Klaxon/témoins avertisseurs	D		
Niveau de fluide/condition				Climatiseur			
<ol> <li>Points de changement de vitesse (si automatique)</li> </ol>	<b>V</b>			42. Moteur du ventilateur	12		
11. Glissage (si automatique)				43. Compresseur/système d'embravage (bruit)	186		
12. Bruit	Ø			44. Condenseur/évaporateur			
13. Supports de transmission				44. Condenseur/évaporateur 45. Poulie			
14. Fuites de fluide/bagues/joints d'étanchéité  Essieu	M			46. Température des conduits d'air (mode d'opération général)			
15. Vibration	L			Suspension avant et arrière		/	
16. Bruit	7			<ol> <li>Bras de suspension/rotules d'articulation</li> </ol>	100	11	
17. Niveau de fluide/fuites/bagues/joints d'étanchéité	K1			48. Roulement des roues/fusées/d'essieu	<b>E</b>		
18. Joints homocinétiques/arbre de transmission/	.7			49. Barres de torsion/bras antiroulis	Ø		
roulement d'essieu au centre	¥	U		50. Bras et supports de la barre stabilisatrice			
19. Soufflets de joints homocinétiques	₩.			51. Suspension pneumatique/électronique			
20. Assemblage de moyeux à verrouillage des roues	N			Systèmes de refroldissement et d'alimentation	/		
Direction				52. Pompe à eau/thermostat	<u>v</u>		
21. Niveau de fluide/fuites	A			53. Ventilateur du moteur/module/embrayage 54. Courroies et boyaux	. 🛂		
22. Crémaillère/carter de boîtier de direction	. 12,			55. Radiateur/radiateur de chaufferette			
23. Conduites/boyaux/pompe	<b>⊠</b>			56. Niveau des réfrigérants/condition/fuites	Ø		
24. Raccords/embouts de crémaillière/accouplement	Ø			57. Réservoir à essence/conduites/injecteurs			
25. Volant inclinable (si applicable)				58. Essence/pompe d'injection/pompe à dépression	M		
Système de frein	1			Modifications du véhicule**	li-sed	_	_
26. Fluides/fuites/conduites/boyaux	Ø,			59. Dimension des pneus	rith.		
27. Maître cylindre/niveau de fluide	,			60. Suspension/Moteur			
28. Pompe/pompe à dépression	Q	9		61. Équipement d'émissions	NEZ/		5
29. Étriers et cylindres de roue 30. Composantes ABS	ch ch			62. Démarreur électrique/à distance	Ö (	] [	
Système électrique	ND.			Expliquer les modifications :			
	<b>6</b> ,			Expirquer les mounications :			
							_
							_
Déclaration de l'agence d'inspection				Remarque			
Le véhicule indiqué cí-dessus a été inspecté, et toutes les composante « Réussie » ou « Réinspection/Réussie » sont en bon état mécanique. T	s portant la	marque		La signature du client n'est requise que s'il achète la Protection contre	les bris mé	caniques en	
requises afin que le véhicule soit admissible à « Réinspection/Réussie »	ont été ex	écutées à la	,	tout temps après la date d'achat du véhicule.			
satisfaction du concessionnaire.	No.			Déclaration du propriétaire du véhicule			
Annual diseases				Je reconnais que la certification de l'agence d'inspection rend mon véhi	cule admissi	ble à la	
Agence d'inspection			_ '	Protection contre les bris mécaniques. Je conviens que toutes conditions éhicule avant l'achat de mon contrat de Protection contre les bris mécai	s préexistant	es sur mon	
Adresse Volkswagen mc			q	luelle composante énumérée ci-dessus exigeant une réparation et qui r	la nac átá n	Hartuán an	
Ville	- 3%		VI	ue de la reinspection, sera ma responsabilité exclusive. Je comprende e	ti'accente e	um taurta	
Province Code postal	Age		d	ausse déclaration dans l'obtention de la Protection contre les bris mécan e couverture et l'annulation du contrat.	Hques entraî	nera un refus	<i>i</i>
Code postar	#P0.7 #10						
TélNorm du technicien(')	W		Sie	gnature Coude Boy Date	15/02	190	9 11
				19A Date	2:-0	170	~ 4
Signature £	CRINE EN LET	TRES MOUTE	5	Α			



### TEST REPORT

CENTREVILLE UW
280 VOUNG
MONTREAL, QC
H2C-2G2
CA
514-846-1717
4994-770
WCENTREVILL.COM

DEALER ID 4994770

TECHNICIAN

2/15/2024

### SERVICE TEST

GOOD - RECHARGE

VOLTAGE MEASURED

291 A(DIN)

JGV28-308WBX

RATED TEMPERATURE

360 A(DIN) 68°C

BATT. LOCATION TEST LOCATION BATTERY TYPE IN VEHICLE TOP POST EFB / FFB+

