



	INSPECCIÓN DE ESCALERA				CÓDIGO:	PRO P04 F02			
					VERSIÓN:	2			
					VIGENCIA:	1/11/2025			
1. INFORMACIÓN DEL CLIENTE:									
EMPRESA:	JOHNSON CONTROLS COLOMBIA			TELÉFONO:	3214384243				
NIT:	8300490519			FECHA INSPECCIÓN:	02/07/2026	FECHA VENCIMIENTO: 02/07/2027			
CONTACTO:	uriel.rincon@jci.com			HORA:	4:30 PM				
DIRECCIÓN:	uriel.rincon@jci.com			OPCIONAL					
2. INFORMACIÓN INSPECCIÓN:				2.1 INFORMACIÓN DEL ENTRENAMIENTO EN ALTURAS DEL INSPECTOR					
REVISADO POR:	Saray Maldonado	CARGO:	Coordinadora HSEQ	TIPO DE CURSO DE ALTURAS:	N/A				
APROBADO POR:	Saray Maldonado	CARGO:	Coordinadora HSEQ	FECHA DE VIGENCIA DEL CURSO:	N/A				
3. INFORMACIÓN DE LA ESCALERA									
				3.1. OBSERVACIONES GENERALES DEL ESTADO DE LA ESCALERA					
				TIPO DE PLATAFORMA	FIBRA DE VIDRIO	☒	ALUMINIO	☐	
				TAMAÑO	10 PASOS				
				SERIAL	111933				
				Observaciones: se realiza ajuste de cubre hombro, ajuste barandas, ajuste brazos, ajuste zapatas, se certifica y es apta.					
				3.2. LEYENDA (ESTADO): (aplica a 4. partes a examinar)					
CONVENCIÓN				ESTADO					
A				APTO					
NC				NO CONFORME					
NA				NO APLICA					
5. PARTES A EXAMINAR									
1. PLATAFORMA	2. PARALES DELANTEROS	3. PELDAÑOS ANTIDESLIZANTES DELANTEROS	4. PARALES TRASEROS	5. PELDAÑOS TRASEROS	6. REMACHES				
A	A	A	A	A	A				
7. TEMPLETES	8. ZAPATAS ANTIDESLIZANTES	9. CUBREHOMBRE	10. BARANDAS	11. ETIQUETAS DE SEGURIDAD	12. OTROS ACCESORIOS				
A	A	A	A	AL. 6	FV. 7	☒			
5. CONCLUSIONES									
CONCLUSIÓN:			JUSTIFICACIÓN:						
ESCALERA APTA PARA SER USADA (SI) / (NO)			La escalera es apta para su uso.						
INDICACIONES GENERALES: - Extractos o enmiendas del presente documento y/o reproducciones parciales requieren autorización de fábrica de escaleras FANES S.A.S. - Los registros de revisión sin firma y sello no tienen validez, los mismos fueron realizados de acuerdo a las normas nacionales e internacionales vigentes al momento de la inspección - La frecuencia de revisión de la escalera es responsabilidad del solicitante y depende de la frecuencia y tipo de uso, para fabrica de escaleras FANES S.A.S., se sugiere hacer inspecciones mínimo una vez al año. - Fábrica de escaleras FANES S.A.S. no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado del equipo inspeccionado. - Los resultados obtenidos se relacionan únicamente al ítem sometido a revisión. - Esta inspección expresa fielmente el resultado de la revisión realizada, las cuales se refieren al momento y condiciones en que las se realizaron dichas revisiones. - Las acciones descritas en el presente formato se acoplan a lo estipulado en el artículo 16. Sistemas de acceso para trabajo en alturas de la resolución 4272 de 2021; así como el artículo 2.2.4.6.24. Medidas de prevención y control del decreto 1072 de 2015 y demas normas vigentes en Colombia, por lo tanto FANES S.A.S., entrega las especificaciones técnicas sobre las principales características del sistema, un manual y/o catálogo de partes con sus características de ingeniería, recomendaciones de almacenamiento, mantenimiento, inspección y medidas de seguridad, uso y operación.						FIRMA: 			
NOTA COMO LO ESTIPULA LA RESOLUCION 4272 DE 2021 CAPITULO 3 ART 16, "Los sistemas elevadores de personas deben ser inspeccionados mínimo una vez al año por una persona avalada por el fabricante o una persona calificada conforme a las recomendaciones del fabricante o las normas nacionales o internacionales vigentes."									

