



		INSPECCIÓN DE ESCALERA		CODIGO:		HSEQ P07 F04	
				VERSIÓN:		1	
				VIGENCIA:		10/11/2023	
EMPRESA:		JOHNSON CONTROLS COLOMBIA LTDA		TELÉFONO:		3142211965	
NIT:		830.049.051		FECHA:		17/03/2026	
D:		Nicolay Ciuoderis		HORA:		9:30 a.m	
DIRECCIÓN:		Aeropuerto		OPCIONAL			
2. INFORMACIÓN INSPECCIÓN:				2.1 INFORMACIÓN DEL ENTRENAMIENTO EN ALTURAS DEL INSPECTOR			
REVISADO POR:		INGRID IBANEZ		CARGO:		INSPECTORA EHS	
APROBADO POR:		INGRID IBANEZ		CARGO:		INSPECTORA EHS	
3. INFORMACIÓN DE LA ESCALERA				3.1. OBSERVACIONES GENERALES DEL ESTADO DE LA ESCALERA			
				TIPO DE TIJERA		FIBRA DE VIDRIO	
				TAMAÑO		8 pasos	
				SERIAL		0058390	
				Observaciones: Durante la inspección anual realizada, se verificaron: laterales, peldaños, zapatas (bases antideslizantes), lo cual se evidencian en buen estado, sin deformaciones, fisuras, grietas ni signos de corrosión o daños estructurales. Etiquetas en buen estado. Recomendaciones: - Almacenar la escalera en un lugar limpio, seco y protegido de la intemperie para prolongar su vida útil. - Hacer uso adecuado de la escalera conforme a los procedimientos establecidos y normas de seguridad.			
3.2. LEYENDA (ESTADO): (aplica a 4. partes a examinar)							
CONVENCIÓN		ESTADO					
A		APTO					
NC		NO CONFORME					
NA		NO APLICA					
5. PARTES A EXAMINAR							
1. CABEZOTE		2. PARALES DELANTEROS		3. PELDAÑOS ANTIDESLIZANTES DELANTEROS		4. PARALES TRASEROS	
A		A		A		A	
6. REMACHES		7. BRAZO DE SEGURIDAD		8. TEMPLATES		9. ZAPATAS ANTIDESLIZANTES	
A		A		A		A	
						10. ETIQUETAS DE SEGURIDAD	
						AL. 9	
						FV. 8	
						x	
5. CONCLUSIONES							
CONCLUSIÓN:				JUSTIFICACIÓN: SI APTA			
ESCALERA APTA PARA SER USADA (SI)X / (NO)							
INDICACIONES GENERALES:						FIRMA:	
- Extractos o enmiendas del presente documento y/o reproducciones parciales requieren autorización de fábrica de escaleras FANES S.A.S. - Los registros de revisión sin firma y sello no tienen validez, los mismos fueron realizados de acuerdo con las normas nacionales e internacionales vigentes al momento de la inspección - La frecuencia de revisión de la escalera es responsabilidad del solicitante y depende de la frecuencia y tipo de uso, para fábrica de escaleras FANES S.A.S., se sugiere hacer inspecciones mínimo una vez al año. - Fábrica de escaleras FANES S.A.S. no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado del equipo inspeccionado. - Los resultados obtenidos se relacionan únicamente al ítem sometido a revisión. - Esta inspección expresa fielmente el resultado de la revisión realizada, las cuales se refieren al momento y condiciones en que las se realizaron dichas previsiones. - Las acciones descritas en el presente formato se acoplan a lo estipulado en el artículo 16. Sistemas de acceso para trabajo en alturas de la resolución 4272 de 2021; así como el artículo 2.2.4.6.24. Medidas de prevención y control del decreto 1072 de 2015 y demás normas vigentes en Colombia, por lo tanto, FANES S.A.S., entrega las especificaciones técnicas sobre las principales características del sistema, un manual y/o catálogo de partes con sus características de ingeniería, recomendaciones de almacenamiento, mantenimiento, inspección y medidas de seguridad, uso y operación.							
6. REGISTRO FOTOGRAFICO							

