

Ficha descriptiva de los ensayos



Fallos eléctricos y mecánicos en motor de inducción (dataicann)

Ficha Técnica

Archivo

dataicann.zip

Características del motor

Motor asíncrono, de 4kW, 1500 rpm

Sensores

- Acelerómetros piezoeléctricos (sensibilidad 100 mV/g)
- Sondas de efecto Hall para las corrientes


Adquisición de datos

Frecuencia de muestreo: 5000 Hz

Estructura de los datos

- Cell array con 9 ensayos de 4 segundos de duración (salvo ensayo #9):
 - Fallo mecánico (masa excéntrica en polea)
- 2. Fallo eléctrico y mecánico combinado
- 3. Normal
- 4. Fallo eléctrico (resistencia 10 ohm en fase R);
- 5. Fallo eléctrico (resistencia 15 ohm en fase R);
- 6. Fallo eléctrico (resistencia 20 ohm en fase R);
- 7. Fallo eléctrico (resistencia 5 ohm en fase R);
- 8. Fallo eléctrico gradual (resistencia aumenta y disminuye en fase R);
- 9. Fallo eléctrico (aumento gradual de resistencia en fase R);
- Cada ensayo es una matriz de (19968 x 5), cada variable una columna.
- a_c aceleración en los cojinetes
- a_x aceleración en dirección X (horizontal)
- a_v aceleración en dirección Y (vertical)
- i, corriente en fase R
- i_s corriente en fase S (la corriente i_t se obtiene aplicando $i_t + i_s + i_t = 0$)







Cómo obtener los datos de los ensayos en Matlab



Ejemplo en Matlab

```
>> whos
  Name
                                                            Attributes
                                           Bytes Class
 NombresVariables
                                              330 cell
                        1x9
                                              834 cell
                                         8397340 cell
>> NombresVariables'
ans =
>> nom'
ans =
    'asim0g.dt0.mpx'
    'asim0gfallor.dt0.mpx'
    'cap0ohm.dt0.mpx'
    'cap10ohm.dt0.mpx'
    'cap15ohm.dt0.mpx'
    'cap20ohm.dt0.mpx'
    'cap5ohm.dt0.mpx'
    'capvarohm.dt0.mpx'
    'capvarohm2.dt0.mpx'
    [19968x5 double]
    [50176x5 double]
```