Adaptive Control

التحكم التكيفي

قسم هندسة التحكم والأتمتة، السنة الخامسة كلية الهندسة الكهربائية والإلكترونية - جامعة حلب

التحكم التكيفي - المحاضرة الثالثة

المصطلحات

Adaptive Low	Update Rule		قاعدة التحديث	قانون التكيف
MRAC				
Mathematical model	Model		الموديل	النموذج الرياضي
Feedback			التغذية العكسية	التغذية الراجعة
Estimator				مقدّر

هو مزيج من عملية تقدير البارامترات مع عملية تصميم قانون التحكم من أجل التحكم في العمليات التي تكون معاملاتها غير معروفة تمامًا و/أو يمكن أن تتغير بمرور الوقت بطريقة غير متوقعة. يؤدي اختيار مقدر المعاملات، واختيار قانون التحكم، والطريقة التي يتم بها الجمع بينهما إلى أنواع مختلفة من مخططات التحكم التكيفي.

كما أن عملية التحكم تولد قانون يدعى قانون التحكم كذلك إن عملية تقدير البارامترات يشار إليها بقانون التكيف حيث أنه يوجد قانون تكيف خاص لتقدير كل معلمة.

التصنيفات العامة لمخططات التحكم التكيفي

التحكم التكيفي القائم على تقدير البارامترات

تتميز مخططات التحكم التكيفية القائمة على تقدير البارامترات بالجمع بين عملية تقدير المعلمات، والذي يوفر تقديرات للمعلمات غير المعروفة في كل لحظة من الزمن، مع قانون التحكم.

التحكم التكيفي بدون تقدير البارامترات

- في هذه الفئة من المخططات، يتم استبدال مقدر المعلمات بطرق البحث والمقارنة لاختيار معلمات وحدة التحكم من مجموعة من المعلمات المحتملة.
- أو تتضمن التبديل بين وحدات تحكم ثابتة مختلفة، على افتراض أن واحدة على الأقل تعمل على استقرار النظام.

التحكم التكيفي القائم على تقدير البارامترات

إن الطريقة التي يتم بها دمج القانون التكيفي مع قانون التحكم تؤدي إلى نهجين مختلفين.


التحكم التكيفي غير المباشر

يتم تقدير معلمات العملية بشكل لحظي واستخدامها لحساب معلمات وحدة التحكم. بعبارة أخرى، في كل مرة †، يتم تشكيل المصنع المقدر ومعاملته كما لو كان المصنع الحقيقي في حساب معلمات وحدة التحكم. تمت الإشارة إلى هذا النهج أيضًا باسم التحكم التكيفي الصريح، لأن تصميم وحدة التحكم يعتمد على نموذج صريح للنظام.

التحكم التكيفي المباشر

يتم التعبير عن بارامترات نموذج العملية في بارامترات المتحكم، ثم يتم تقدير بارامترات المتحكم، ثم يتم تقدير بارامترات المتحكم بعد ذلك مباشرة دون حسابات وسيطة تتضمن تقديرات لمعلمات العملية. تتم الإشارة إلى هذا النهج أيضًا باسم التحكم التكيفي الضمني لأن التصميم يعتمد على تقدير نموذج ضمني للنظام.

التحكم التكيفي المباشر




• يتم نمذجة العملية وفقا للبار امترت غير المعروفة $^* heta_{
m c}$ للمتحكم ونحصل على النموذج والذي يطابق Gc (θ^*) تماما خصائص الدخل/الخرج $G(\theta^*)$ للنموذج

المتحكم بشكل مباشر.

من أهم طرق التحكم التكيفي المباشر هي طريقة التحكم التكيفي القائم على النموذج المرجعي **Model Reference Adaptive Control (MRAC)**


التحكم التكيفي القائم على النموذج المرجعي (MRAC)




تقوم آلية التكيف (آلية الضبط) بضبط بارامترات المتحكم والتي تكون متعلقة بالبارامترات المتغيرة في العملية.


- يتم التعبير عن الأداء المرغوب العملية ذات البارمترات المتغيرة بواسطة نموذج مرجعي والذي يعطي الأداء المرغوب لنفس الأمر على الدخل.

التحكم التكيفي القائم على النموذج المرجعي (MRAC)




التحكم التكيفي القائم على النموذج المرجعي (MRAC)





استقرار الأنظمة وفق طريقة ليابونوف غير المباشرة



في العديد من التطبيقات إن استقرار ليابونوف غير كاف لتحقيق شروط التشغيل المطلوبة

استقرار الأنظمة وفق طريقة ليابونوف المباشرة

- إن التعريف السابق للاستقرار وفق طريقة ليابونوف غير المباشرة يتطلب إيجاد جميع حلول النظام اللاخطي وهذا قد يكون صعباً أو مستحيلاً
- في طريقة ليابونوف المباشرة للاستقرار:
- أظهر ليابونوف أنه يمكن استخلاص استقرار النظام من خلال فحص دالة سلمية واحدة.
- هذه الدالة تدعى دالة ليابونوف وتشبه دالة الطاقة للنظام. بينما دالة الطاقة للنظام هي دالة فريدة إن دالة ليابونوف قد تكون آي دالة معرفة موجبة
- مشتقها الزمني معرّف أو نصف معرّف سالب.
- ♦ إن الطريقة المباشرة للاستقرار هي طريقة فعالة لدراسة استقرار نقاط التوازن للنظام اللاخطي بشكل مباشر دون الحاجة لحل المعادلة الديناميكية للنظام.

استقرار الأنظمة وفق طريقة ليابونوف المباشرة


تعریف: لأجل النظام الموصوف بالمعادلة
$$f(x)$$
 نها $\dot{x} = f(x)$ انها دالة $V(x)$ أنها دالة ليابونوف إذا حققت الشروط التالية: \dot{x} أنها دالة معرفة موجبة، أي أن

$$V(x) > 0$$
 for all $x \neq 0$

مشتقها الزمني معرف أو نصف معرف سالب

$$\dot{V}(x) = \frac{\partial V}{\partial x}\dot{x} = \frac{\partial V}{\partial x}f(x) \leqslant 0$$
 for all $x \neq 0$

استقرار الأنظمة وفق طريقة ليابونوف المباشرة



مثال 1: نواس بسيط بدون احتكاك الموصوف بالمعادلات التالية
$$\dot{x}_1 = x_2$$

$$\dot{x}_2 = -a\sin x_1$$

$$V(x) = a(1 - \cos x_1) + \frac{1}{2}x_2^2$$

من الواضح أن


نقطة التوازن لهذا النظام هي نقطة الأصل (0,0)

$$V(x) > 0$$
 for all $x \neq 0$


V(x) نوجد مشتق الدالة

بفرض الدالة السلمية

استقرار الأنظمة وفق طريقة ليابونوف المباشرة



استقرار الأنظمة وفق طريقة ليابونوف المباشرة



مثال 2: نواس بسيط مع احتكاك الموصوف بالمعادلات التالية
$$\dot{x}_1 = x_2$$

$$\dot{x}_2 = -a\sin x_1 - bx_2$$

$$V(x) = a(1 - \cos x_1) + \frac{1}{2}x_2^2$$

من الواضح أن ع²⁰2 ا

نقطة التوازن لهذا النظام هي نقطة الأصل (0,0)

$$V(x) > 0$$
 for all $x \neq 0$

V(x) نوجد مشتق الدالة

بفرض الدالة السلمية

تصميم MRAC وفق طريقة ليابونوف المباشرة

مثال 2: نواس بسيط مع احتكاك الموصوف بالمعادلات التالية

$$\dot{x}_1 = x_2$$


$$\dot{x}_2 = -a\sin x_1 - bx_2$$

V(x) نوجد مشتق الدالة

$$\dot{V}(x) = a\dot{x}_1\sin x_1 + x_2\dot{x}_2 = ax_2\sin x_1 - ax_2\sin x_1 - bx_2^2 = -bx_2^2$$

بما أن المشتق $\dot{V}(x) \leq \dot{V}$ فهو نصف معرف سالب، بالتالي إن نقطة التوازن للنظام مستقرة (استقرار ليابونوف أم استقرار تقاربي؟)

تصميم MRAC وفق طريقة ليابونوف المباشرة



إن طريقة ليابونوف للاستقرار يمكن أن تستخدم للحصول على آلية ضبط البارامترات في أنظمة التحكم التكيفي وفق الخطوات التالية

خطوات تصميم MRAC وفق طريقة ليابونوف المباشرة

- بفرض نظام التحكم التكيفي السابق يحتوي المتحكم فيه على بارامتر واحد قابل للضبط
- $e=y-y_m$. ثعرّف الخطأ: =
- نوجد المعادلة التفاضلية للخطأ والتي تحتوي بدورها على البارامترات القابلة للضبط

$$\frac{de}{dt} = f(e, \theta)$$

بعدها نحاول العثور على دالة ليابونوف $V(e, \theta)$ التي تجعل الخطأ ينتهي إلى الصفر -

عند استخدام نظرية ليابونوف في أنظمة التحكم التكيفية فإننا نجد أن مشتق دالة ليابونوف هو عادةً نصف معرف سالب فقط

خطوات تصميم MRAC وفق طريقة ليابونوف المباشرة

عند استخدام نظرية ليابونوف في أنظمة التحكم التكيفية فإننا نجد أن مشتق دالة ليابونوف هو عادةً نصف معرف سالب فقط

بالتالي إن نظرية ليابونوف تعطي دليل على استقرار النظام (أي تقارب خطأ الملاحقة ع الى قيمة محدودة) ولكن لاتمكننا من برهان تقارب الخطأ إلى الصفر أو محدودية جميع بارامترات المتحكم التكيفي، لبرهان ذلك نحتاج إلى المبرهنة التالية

خطوات تصميم MRAC وفق طريقة ليابونوف المباشرة

مبرهنة Lyapunov-Like لبرهان تقارب خطأ الملاحقة إلى الصفر بحال كان مشتق دالة ليابونوف نصف معرف سالب

إذا كانت الدالة V(x) المعرفة الموجبة تحقق الشروط التالية: - محدودة من الأسفل

- مشتقها الزمني $\dot{V}(x)$ نصف معرف سالب - مشتقها الزمني $\dot{V}(x)$ مستمر بشكل منتظم

 $\dot{V}
ightarrow 0$ as $t
ightarrow \infty$ غندها فإن

نقول عن دالة بأنها مستمرة بشكل منتظم إذا كان مشتقها الزمني محدود

مثال - نظام تحكم حلقة مغلقة

بفرض عملية موصوفة بالمعادلة

$$\frac{dy}{dt} = -ay + bu$$

حيث أن البار امترات a,b غير معروفة ولكن إشارة b معروفة وأن u هو دخل التحكم و y هو الخرج المقاس. بفرض أننا نريد استجابة حلقة مغلقة مكافئة للنموذج المعرف بالشكل

$$\frac{dy_m}{dt} = -a_m y_m + b_m u_c$$

بفرض متحكم يعطى بالعلاقة

$$u(t) = \theta_1 u_c(t) - \theta_2 y(t)$$

مثال - نظام تحكم حلقة مغلقة

$$=y-y_m$$

 $e=y-y_m$ نعرف إشارة الخطأ - نوجد المعادلة التفاضلية للخطأ -

$$+a-a$$
) $u+(b\theta,-b)u$

$$\frac{de}{dt} = -a_m e - (b\theta_2 + a - a_m)y + (b\theta_1 - b_m)u_c$$

- نقوم بالعثور على دالة ليابونوف والتي تمكننا من استنتاج آلية ضبط للبار امترات
$$\theta_1, \theta_2$$
 - نقوم بالعثور على دالة ليابونوف والتي تمكننا من استنتاج آلية ضبط للبار امترات $b\gamma>0$ - لذلك سوف نفترض أن $b\gamma>0$ (ندعو γ سرعة التكيف) ونقدم الدالة التربيعية التالية:

$$V(e,\theta_1,\theta_2)=\frac{1}{2}\left(e^2+\frac{1}{b\gamma}(b\theta_2+a-a_m)^2+\frac{1}{b\gamma}(b\theta_1-b_m)^2
ight)$$
 هذه الدالة تساوي إلى الصفر عندما يكون الخطأ e والبارامترات θ_1,θ_2 تساوي قيمها المرغوبة θ_1,θ_2 تصميم المتحكم فإننا لانعلم القيم المرغوبة للبارامترات θ_1,θ_2

مثال - نظام تحكم حلقة مغلقة مغلقة مثال - نظام تحكم حلقة مغلقة مغلق - كي نقول أن الدالة التربيعية $V(e, heta_1, heta_2)$ هي دالة ليابونوف فإن مشتقها الزمني يجب أن

- يكون سالب $\frac{dV}{dt} = e\frac{de}{dt} + \frac{1}{\gamma}(b\theta_2 + a a_m)\frac{d\theta_2}{dt} + \frac{1}{\gamma}(b\theta_1 b_m)\frac{d\theta_1}{dt}$ $= -a_m e^2 + \frac{1}{\gamma}(b\theta_2 + a a_m)\left(\frac{d\theta_2}{dt} \gamma ye\right)$
- $+rac{1}{\gamma}(b heta_1-b_m)\left(rac{d heta_1}{dt}+\gamma u_ce
 ight)$ $rac{d heta_1}{dt}=-\gamma u_ce, \; rac{d heta_2}{dt}=\gamma ye$ إذا اخترنا تحديث البارامترات بالشكل: $rac{dV}{dt}=-a_me^2$

مثال - نظام تحكم حلقة مغلقة

المشتق الزمني $av=-a_me^2$ نصف معرف سالب وليس معرف سالب بالتالي إن الخطأ و يتقارب إلى قيمة محدودة و لأيوجد دليل أنه يتقارب إلى الصفر.