

دانشکده مهندسی کامپیوتر


سیستمهای نهفته و بیدرنگ

تمرین سری دوم

على صداقي

47471777

ابتدا شماتیک و سخت افزار را در نرمافزار Proteus طراحی کردیم.



ميكروكنترلر استفاده شده: STM32F103C6

پورت PA0 را برای اتصال سنسور LM35 به همراه ADC در نظر گرفتیم.

نحوه کارکرد Keypad به صورت Row sweeping (جاروب سطری می باشد).

از چهار LED برای نمایش حالتهای زیر استفاده کردیم (از LED چپ به راست):


- رنگ آبی: روشن بودن سیستم سرمایشی
- رنگ نارنجی: روشن بودن سیستم گرمایشی
 - رنگ سبز: روشن بودن سیستم تهویه
- رنگ قرمز: بیشتر بودن غلظت کربن مونو اکسید از 6ppm

از LCD كاراكترى 16x2 براى نمايش اطلاعات استفاده كرديم.

از نرم افزار STM32CubeMX برای ساختن Boilerplate پروژه و همچنین ست کردن پورتها و ادوات میکروکنترلر استفاده کردیم.



خروجی حاصل شده از این بخش را در نرم افزار Keil uvision MDK-ARM اکسپورت کردیم.



توضيح كد:

ابتدا در دو دو فایل lcd_txt.h و lcd_txt.c به طراحی Interface مربوط به LCD پرداختم و پورتهای LCD را به یورتهای میکروکنترلر اتصال دادم.

```
main.c | lcd_txt.c | lcd_txt.h
       #define
                   LCDTXT H
       #include "stm32f1xx_hal.h"
                                                              main.c lcd_txt.c lcd_txt.h

1 #include "lcd_txt.h"
       /*---- Define LCD Use -----
   8
       /*Note: Comment which not use */
                                                                  6 void lcd_init(void)
7 只{
                                                                       -----*/
  10
       #define LCD16xN //For lcd16x2 or lcd16x4
  11
       //#define LCD20xN //For lcd20x4
  12
                                                                       HAL Delay(30);
  13
  14
              ----- Define For Connection -----
                                                                     PIN LOW(D4 PORT, D4 PIN);
                                                                      PIN_HIGH(D5_PORT,D5_PIN);
PIN_LOW(D6_PORT,D6_PIN);
PIN_LOW(D7_PORT,D7_PIN);
  15
        #define RS_PORT
                            GPIOB
  17
       #define RS_PIN
                            GPIO_PIN_15
                                                                       PIN_LOW(RS_PORT,RS_PIN);
  18
                                                                 16
17
18
                                                                      PIN_HIGH(EN_PORT,EN_PIN);
PIN_LOW(EN_PORT,EN_PIN);
  19
       #define EN_PORT
                            GPIOB
  20
       #define EN_PIN
                            GPIO_PIN_14
                                                                 19
20
  21
                                                                       lcd_write(0,0x28);
       #define D7_PORT
  22
                            GPIOB
                                                                 21
22
                                                                       lcd_write(0,0x0c);
lcd_write(0,0x06);
       #define D7_PIN
                            GPIO_PIN_10
  23
  24
                                                                 23
24
                                                                       lcd_write(0,0x01);
  25
       #define D6_PORT
                            GPIOB
       #define D6 PIN
  26
                            GPIO PIN 11
                                                                                ----- Write To LCD ----
                                                                     void lcd_write(uint8_t type,uint8_t data)
       #define D5_PORT
       #define D5_PIN
                            GPIO_PIN_12
                                                                       HAL Delay(2);
  30
  31
       #define D4_PORT
                            GPIOB
                                                                         PIN_HIGH(RS_PORT,RS_PIN);
  32
       #define D4_PIN
                            GPIO_PIN_13
  33
```

منطق قسمت بررسی رمز عبور:

```
main.c
                            if (change_mode) {
  lcd clear();
     65
66
67
                                   lcd_puts(0, 0, (int8_t*)"Enter Password:");
                                  key_res = keypad_scan();
while (1) {
     68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
                                       if (key_res == KEYPAD_POUND) {
  if (entered == password) {
    lcd_clear();
                                                  lcd_puts(0, 0, (int8_t*)"Entered Successfully!");
HAL_Delay(2000);
                                                  lcd_clear();
lcd_puts(0, 0, (int8_t*)"Wrong Password!");
HAL_Delay(2000);
                                                 HAL pelay(2000);

lcd_puts(0, 0, (int8_t*)"TMP:");

lcd_puts(1, 0, (int8_t*)"PFM:");

lcd_puts(1, 0, (int8_t*)"PFM:");

lcd_puts(0, 8, (int8_t*)"ADC:");

change_mode = 0;

HAL GPIO_WritePin(GPIOB, GPIO_PIN_5, (GPIO_PInState)0);

HAL GPIO_WritePin(GPIOB, GPIO_PIN_6, (GPIO_PInState)0);

HAL GPIO_WritePin(GPIOB, GPIO_PIN_8, (GPIO_PINState)0);

HAL GPIO_WritePin(GPIOB, GPIO_PIN_8, (GPIO_PINState)0);

break;
     83
84
85
     86
87
88
89
90 –
91 –
92 –
93
94
95
96
97
98
                                                  break;
                                        else if (key_res != 255) {
                                            i++;
entered *= 10;
                                            entered += key_res;
sprintf(string, "%d", key_res);
lcd_puts(1, i, (int8_t*)string);
                                       key_res = keypad_scan();
HAL_Delay(5);
```

در ابتدای تابع main و بیرون از حلقه بینهایت به Initialize کردن موارد مختلف پرداختم.

```
int32 t ADC val;
uint8_t tempearture = 25;
uint8 t co = 3;
char string[2];
uint8 t param temp high = 25;
uint8 t param temp low = 20;
uint8 t param co = 6;
uint8 t key res;
uint8 t change mode = 0;
uint16 t password = 3421;
uint16 t entered = 0;
uint8 t i;
HAL Init();
SystemClock Config();
MX GPIO Init();
MX_ADC1_Init();
// LCD
lcd init();
lcd puts(0, 0, (int8 t*)"TMP:");
lcd_puts(1, 0, (int8_t*)"PPM:");
lcd puts(0, 8, (int8 t*)"ADC:");
```

سپس مقدار دمای سنسور LM35 را بوسیله ADC خواندم و تبدیل به مقدار قابل استفاده کردم:

```
HAL_ADC_Start(&hadc1);

HAL_ADC_PollForConversion(&hadc1, 100);

ADC_val = HAL_ADC_GetValue(&hadc1);

ADC_val *= 8;

HAL_ADC_Stop(&hadc1);
```

نمایش اطلاعات بر روی LCD:

```
169
170
          sprintf(string, "%d", tempearture);
171
          lcd_puts(0, 4, (int8_t*)string);
172
          sprintf(string, "%d", co);
173
174
          lcd puts(1, 4, (int8 t*)string);
175
176
          sprintf(string, "%d", ADC val);
177
          lcd puts(0, 12, (int8 t*)string);
178
179
          HAL Delay (400);
```

در نهایت با توجه به پارامترها و مقادیری که از محیط ورودی گرفتیم رلههای مربوط به سیستم گرمایشی، سرمایشی، تهویه، اخطار کربن مونو اکسید را تنظیم کردیم:

رد


```
main.c
 130
 131
           // Turn on cooler
 132 白
           if (tempearture > param temp high) {
 133
             HAL GPIO WritePin (GPIOB, GPIO PIN 0, (GPIO PinState) 1);
 134
           // Turn off cooler
 135
 136 日
           else {
 137
            HAL GPIO WritePin (GPIOB, GPIO PIN 0, (GPIO PinState) 0);
 138
 139
 140
           // Turn on heater
 141
 142
           if (tempearture < param temp low) {
 143
             HAL_GPIO_WritePin(GPIOB, GPIO_PIN_1, (GPIO_PinState)1);
 144
 145
           // Turn off cooler
 146
           else {
             HAL_GPIO_WritePin(GPIOB, GPIO_PIN_1, (GPIO_PinState)0);
 147
 148
 149
 150
 151
           // Turn on CO danger
 152 E
           if (co > param_co) {
 153
             HAL GPIO WritePin(GPIOB, GPIO PIN 3, (GPIO PinState) 1);
 154
           // Turn off CO danger
 155
           else {
 156 日
 157
             HAL GPIO WritePin(GPIOB, GPIO PIN 3, (GPIO PinState) 0);
 158
 159
 160
           // Turn on purifier
 161 日
           if (tempearture <= param temp high && tempearture >= param temp high) {
             HAL GPIO WritePin (GPIOB, GPIO PIN 2, (GPIO PinState) 1);
 162
 163
           // Turn off CO danger
 164
 165
             HAL_GPIO_WritePin(GPIOB, GPIO_PIN_2, (GPIO_PinState)0);
 166
 167
 168
```

برای اسکن کردن Keypad از روش جاروب روی سطر استفاده کردم. به این ترتیب که در هر مرحله یک سطر روشن میشد و منتظر کلیک روی دکمه بودیم تا ستون آن سطر نیز روشن شود:


```
184 - uint8 t keypad scan() {
       uint8 t result = 255;
186
       uint16 t delay = 100;
187
       HAL GPIO WritePin(GPIOB, GPIO PIN 5, (GPIO PinState) 1);
188
       HAL GPIO WritePin(GPIOB, GPIO PIN 6, (GPIO PinState) 0);
189
       HAL_GPIO_WritePin(GPIOB, GPIO_PIN_7, (GPIO_PinState)0);
190
191
       HAL_GPIO_WritePin(GPIOB, GPIO_PIN_8, (GPIO_PinState)0);
192
193
      HAL Delay (delay);
      if (HAL GPIO ReadPin(GPIOA, GPIO PIN 5))
194
195
        result = KEYPAD NUM1;
       else if (HAL_GPIO_ReadPin(GPIOA, GPIO_PIN 6))
196
        result = KEYPAD NUM2;
197
       else if (HAL_GPIO_ReadPin(GPIOA, GPIO_PIN_7))
198
        result = KEYPAD NUM3;
199
200
201
       202
       HAL_GPIO_WritePin(GPIOB, GPIO_PIN_5, (GPIO_PinState)0);
203
       HAL_GPIO_WritePin(GPIOB, GPIO_PIN_6, (GPIO_PinState)1);
       HAL GPIO WritePin (GPIOB, GPIO PIN 7, (GPIO PinState) 0);
204
205
       HAL GPIO WritePin (GPIOB, GPIO PIN 8, (GPIO PinState) 0);
206
207
      HAL Delay(delay);
208
      if (HAL_GPIO_ReadPin(GPIOA, GPIO_PIN_5))
209
        result = KEYPAD NUM4;
       else if (HAL GPIO ReadPin(GPIOA, GPIO PIN 6))
210
211
         result = KEYPAD NUM5;
       else if (HAL_GPIO_ReadPin(GPIOA, GPIO PIN 7))
212
213
        result = KEYPAD NUM6;
214
      215
```

نتایج و خروجی پروژه:


١- روشن بودن كولر وقتى دما از حد تعيين شده بالاتر مىرود:




۲- روشن شدن سیستم گرمایشی هنگامی که دما از حد تعیین شده پایین تر میرود:




۳- روشن شدن LED قرمز هنگامی که میزان کربن مونو اکسید بیشتر از 6ppm است.




۴- روشن شدن تهویه هوا:




۵- وارد کردن پسورد برای انجام تغییرات



۴- اشتباه بودن پسورد (در این صورت پیام Wrong به مدت دو ثانیه نمایش داده می شود سپس از صفحه رمز خارج می شویم.)



۷- در صورت صحیح بودن پسورد ابتدا پیام Successfully برای ۲ ثانیه نمایش داده می شود سپس پارامترها تغییر می یابند.



حالشها:

۱- میکروکنترلر STM32 دارای بیشینه فرکانس 72MHz است و دستیابی به این فرکانس در شبیه سازی بسیار اذیت کننده هست. عملکرد میکروکنترلر در هنگام خواندن اطلاعات ADC، نوشتن روی LCD، خواندن دکمه فشار داده شده در Keypad و ... مورد آسیب قرار می گیرد و در بسیاری از اوقات اخطارهای زیر در فرکانس بالا دریافت می شود که باعث می شود شبیه ساز نتواند همه چیز را طبق برنامه انجام دهد و بخشی از اعمال miss می شوند:

Simulation is not running in real time due to excessive CPU load.

[HD44780] Controller received data whilst busy. [LCD1]

اگر فرکانس را پایین بیاوریم باعث می شود زمان برخی از Taskها بیشتر از کلاک طول بکشد و عملا آن Task اگر فرکانس را پایین بیاوریم باعث می شود زمان برخی از محورت نگیرد.

۲- منابع در خصوص STM32 بسيار كم بود و اكثرا ناقص يا با مشكل همراه بود.

٣- تمرين خيلي بيش از حد انتظار وقت گرفت. ۶ روز كامل (روزی ۶ ـ ۷ ساعت) زمان برد تا اين تمرين انجام شود.