

NORTHWIND TRADERS - Teknik Servis / Arıza Raporu

Rapor No: SRV-2024-000003 | Tarih: 26.09.2024 | Durum: Açık

Öncelik: Düşük | SLA: Düşük (72 saat)

Lokasyon: Selçuklu/Kocaeli | Şube/DM: TR-IZM-DC03 | Depo: Depo-A

Makine: Etiketleme Makinesi - LabelPro 300 | Seri No: ETK-52000

Servis Teknisyeni: Deniz Arı

Arıza Tanımı

Sensör hatası: Hat duruşuna sebep olan sensör sapması ve kablo temassızlığı.

Yapılan İşlemler

- Arızalı bölge temizlendi, bağlantı noktaları kontrol edildi.
- Kalibrasyon/ayar prosedürü uygulandı.

Maliyet Özeti

Kalem	Miktar	Birim Fiyat	Tutar
İşçilik (1.5 saat)		455,70	683,55
Rulman Seti	1	1.447,19	1.447,19
Termostat	1	1.696,85	1.696,85

Ara Toplam: 3.827,59

KDV (%20): 765,52

Genel Toplam: 4.593,11