

NORTHWIND TRADERS - Teknik Servis / Arıza Raporu

Rapor No: SRV-2025-000005 | Tarih: 21.06.2025 | Durum: Parça Bekleniyor
Öncelik: Kritik | SLA: Kritik (4 saat)
Lokasyon: Çankaya/Ankara | Şube/DM: TR-BUR-DC04 | Depo: Soğuk Oda-1
Makine: Soğutma Ünitesi - Carrier Supra 850 | Seri No: SOG-16002
Servis Teknisyeni: Deniz Arı

Arıza Tanımı

Motor aşırı ısınma: Soğutma fanı düzensiz çalışıyor, termostat arızası şüphesi.

Yapılan İşlemler

- Kalibrasyon/ayar prosedürü uygulandı.
- Test çalışması gerçekleştirildi ve sonuçlar kayıt altına alındı.
- Arızalı bölge temizlendi, bağlantı noktaları kontrol edildi.

Maliyet Özeti

Kalem	Miktar	Birim Fiyat	Tutar
İşçilik (4.0 saat)		1.098,19	4.392,76
Parça Değişimi	-	-	0,00

Ara Toplam: 4.392,76

KDV (%20): 878,55

Genel Toplam: 5.271,31