

NORTHWIND TRADERS - Teknik Servis / Arıza Raporu

Rapor No: SRV-2025-000007 | Tarih: 20.08.2025 | Durum: Parça Bekleniyor
Öncelik: Orta | SLA: Orta (24 saat)
Lokasyon: Muratpaşa/Gaziantep | Şube/DM: TR-BUR-DC04 | Depo: Soğuk Oda-2
Makine: Palet Sarma Makinesi - WrapMaster XM | Seri No: PLT-46639
Servis Teknisyeni: Emre Taş

Arıza Tanımı

Motor aşırı ısınma: Soğutma fanı düzensiz çalışıyor, termostat arızası şüphesi.

Yapılan İşlemler

- Test çalışması gerçekleştirildi ve sonuçlar kayıt altına alındı.
- Ön inceleme ve güvenlik izolasyonu yapıldı.
- Kalibrasyon/ayar prosedürü uygulandı.

Maliyet Özeti

Kalem	Miktar	Birim Fiyat	Tutar
İşçilik (2.5 saat)		979,58	2.448,95
Rulman Seti	1	1.026,69	1.026,69
Sensör	2	2.429,07	4.858,14

Ara Toplam: 8.333,78

KDV (%20): 1.666,76

Genel Toplam: 10.000,54