

NORTHWIND TRADERS - Teknik Servis / Arıza Raporu

Rapor No: SRV-2025-000008 | Tarih: 21.09.2025 | Durum: Kapatıldı

Öncelik: Kritik | SLA: Kritik (4 saat)

Lokasyon: Beşiktaş/Ankara | Şube/DM: TR-BUR-DC04 | Depo: Depo-C

Makine: Forklift - Linde H35D | Seri No: FLT-27842

Servis Teknisyeni: Ahmet Korkmaz

Arıza Tanımı

Hidrolik sızıntı: Yağ basıncı düşük, bağlantı noktalarında kaçak tespit edildi.

Yapılan İşlemler

- Test çalışması gerçekleştirildi ve sonuçlar kayıt altına alındı.
- Ön inceleme ve güvenlik izolasyonu yapıldı.

Maliyet Özeti

Kalem	Miktar	Birim Fiyat	Tutar
İşçilik (1.5 saat)		1.051,22	1.576,83
Rulman Seti	1	1.082,91	1.082,91
Kayış	1	1.354,31	1.354,31

Ara Toplam: 4.014,05

KDV (%20): 802,81

Genel Toplam: 4.816,86