

NORTHWIND TRADERS - Teknik Servis / Arıza Raporu

Rapor No: SRV-2025-000011 | Tarih: 21.01.2025 | Durum: Kapatıldı
Öncelik: Yüksek | SLA: Düşük (72 saat)
Lokasyon: Beşiktaş/İstanbul | Şube/DM: TR-ANT-DC05 | Depo: Depo-B
Makine: Palet Sarma Makinesi - WrapMaster XM | Seri No: PLT-44392
Servis Teknisyeni: Emre Taş

Arıza Tanımı

Motor aşırı ısınma: Soğutma fanı düzensiz çalışıyor, termostat arızası şüphesi.

Yapılan İşlemler

- Ön inceleme ve güvenlik izolasyonu yapıldı.
- Test çalışması gerçekleştirildi ve sonuçlar kayıt altına alındı.
- Arızalı bölge temizlendi, bağlantı noktaları kontrol edildi.

Maliyet Özeti

Kalem	Miktar	Birim Fiyat	Tutar
İşçilik (4.0 saat)		864,56	3.458,24
Filtre	1	495,12	495,12
Hidrolik Hortum	1	3.061,53	3.061,53

Ara Toplam: 7.014,89

KDV (%20): 1.402,98

Genel Toplam: 8.417,87