

NORTHWIND TRADERS - Teknik Servis / Arıza Raporu

Rapor No: SRV-2024-000012 | Tarih: 23.09.2024 | Durum: Onay Bekliyor
Öncelik: Yüksek | SLA: Yüksek (8 saat)
Lokasyon: Selçuklu/Adana | Şube/DM: TR-IZM-DC03 | Depo: Soğuk Oda-1
Makine: Konveyör Hattı - FlexLine 2000 | Seri No: CNV-59664
Servis Teknisyeni: Ahmet Korkmaz

Arıza Tanımı

Sensör hatası: Hat duruşuna sebep olan sensör sapması ve kablo temassızlığı.

Yapılan İşlemler

- Kalibrasyon/ayar prosedürü uygulandı.
- Test çalışması gerçekleştirildi ve sonuçlar kayıt altına alındı.

Maliyet Özeti

Kalem	Miktar	Birim Fiyat	Tutar
İşçilik (1.5 saat)		913,96	1.370,94
Hidrolik Hortum	1	3.280,49	3.280,49
Hidrolik Hortum	1	2.667,87	2.667,87
Kayış	2	1.356,39	2.712,78

Ara Toplam: 10.032,08

KDV (%20): 2.006,42

Genel Toplam: 12.038,50