

NORTHWIND TRADERS - Teknik Servis / Arıza Raporu

Rapor No: SRV-2025-000013 | Tarih: 29.03.2025 | Durum: Açık

Öncelik: Düşük | SLA: Yüksek (8 saat)

Lokasyon: Şehitkamil/Bursa | Şube/DM: TR-ANT-DC05 | Depo: Depo-B

Makine: Forklift - Linde H35D | Seri No: FLT-52706

Servis Teknisyeni: Emre Taş

Arıza Tanımı

Motor aşırı ısınma: Soğutma fanı düzensiz çalışıyor, termostat arızası şüphesi.

Yapılan İşlemler

- Arızalı bölge temizlendi, bağlantı noktaları kontrol edildi.
- Ön inceleme ve güvenlik izolasyonu yapıldı.
- Test çalışması gerçekleştirildi ve sonuçlar kayıt altına alındı.
- Kalibrasyon/ayar prosedürü uygulandı.

Maliyet Özeti

Kalem	Miktar	Birim Fiyat	Tutar
İşçilik (3.0 saat)		1.166,39	3.499,17
Rulman Seti	2	1.451,95	2.903,90

Ara Toplam: 6.403,07

KDV (%20): 1.280,61

Genel Toplam: 7.683,68