

NORTHWIND TRADERS - Teknik Servis / Arıza Raporu

Rapor No: SRV-2024-000017 | Tarih: 11.07.2024 | Durum: Açık

Öncelik: Yüksek | SLA: Düşük (72 saat)

Lokasyon: Kadıköy/İzmir | Şube/DM: TR-IST-DC01 | Depo: Depo-C

Makine: Etiketleme Makinesi - LabelPro 300 | Seri No: ETK-74087

Servis Teknisyeni: Selin Uçar

Arıza Tanımı

Sensör hatası: Hat duruşuna sebep olan sensör sapması ve kablo temassızlığı.

Yapılan İşlemler

- Test çalışması gerçekleştirildi ve sonuçlar kayıt altına alındı.
- Kalibrasyon/ayar prosedürü uygulandı.

Maliyet Özeti

Kalem	Miktar	Birim Fiyat	Tutar
İşçilik (4.0 saat)		607,94	2.431,76
Rulman Seti	1	580,82	580,82
Rulman Seti	2	1.505,38	3.010,76

Ara Toplam: 6.023,34

KDV (%20): 1.204,67

Genel Toplam: 7.228,01