

NORTHWIND TRADERS - Teknik Servis / Arıza Raporu

Rapor No: SRV-2025-000018 | Tarih: 01.02.2025 | Durum: Açık

Öncelik: Yüksek | SLA: Kritik (4 saat)

Lokasyon: Şehitkamil/Ankara | Şube/DM: TR-ANT-DC05 | Depo: Depo-C

Makine: Forklift - Linde H35D | Seri No: FLT-70321

Servis Teknisyeni: Deniz Arı

Arıza Tanımı

Motor aşırı ısınma: Soğutma fanı düzensiz çalışıyor, termostat arızası şüphesi.

Yapılan İşlemler

- Ön inceleme ve güvenlik izolasyonu yapıldı.
- Test çalışması gerçekleştirildi ve sonuçlar kayıt altına alındı.
- Kalibrasyon/ayar prosedürü uygulandı.
- Arızalı bölge temizlendi, bağlantı noktaları kontrol edildi.

Maliyet Özeti

Kalem	Miktar	Birim Fiyat	Tutar
İşçilik (1.5 saat)		1.104,00	1.656,00
Parça Değişimi	-	-	0,00

Ara Toplam: 1.656,00

KDV (%20): 331,20

Genel Toplam: 1.987,20