

NORTHWIND TRADERS - Teknik Servis / Arıza Raporu

Rapor No: SRV-2024-000019 | Tarih: 25.01.2024 | Durum: Onay Bekliyor

Öncelik: Düşük | SLA: Yüksek (8 saat)

Lokasyon: Karşıyaka/Ankara | Şube/DM: TR-ANK-DC02 | Depo: Soğuk Oda-1

Makine: Soğutma Ünitesi - Carrier Supra 850 | Seri No: SOG-95688

Servis Teknisyeni: Ahmet Korkmaz

Arıza Tanımı

Soğutma performansı düşüşü: Soğutucu gaz basıncı düşük, evaporatör yüzeyi kirli.

Yapılan İşlemler

- Kalibrasyon/ayar prosedürü uygulandı.
- Arızalı bölge temizlendi, bağlantı noktaları kontrol edildi.

Maliyet Özeti

Kalem	Miktar	Birim Fiyat	Tutar
İşçilik (6.0 saat)		597,25	3.583,50
Parça Değişimi	-	-	0,00

Ara Toplam: 3.583,50

KDV (%20): 716,70

Genel Toplam: 4.300,20

Not: Bu rapor ERP test amaçlı üretilmiş kurgusal bir çıktıdır. Bakım/servis işlemleri için geçerli değildir. - Teknik Operasyonlar