

NORTHWIND TRADERS - Teknik Servis / Arıza Raporu

Rapor No: SRV-2025-000020 | Tarih: 15.09.2025 | Durum: Onay Bekliyor
Öncelik: Düşük | SLA: Kritik (4 saat)
Lokasyon: Şişli/Ankara | Şube/DM: TR-BUR-DC04 | Depo: Depo-A
Makine: Konveyör Hattı - FlexLine 2000 | Seri No: CNV-29895
Servis Teknisyeni: Emre Taş

Arıza Tanımı

Motor aşırı ısınma: Soğutma fanı düzensiz çalışıyor, termostat arızası şüphesi.

Yapılan İşlemler

- Arızalı bölge temizlendi, bağlantı noktaları kontrol edildi.
- Kalibrasyon/ayar prosedürü uygulandı.

Maliyet Özeti

Kalem	Miktar	Birim Fiyat	Tutar
İşçilik (1.0 saat)		1.100,05	1.100,05
Hidrolik Hortum	2	3.359,04	6.718,08
Kayış	1	426,68	426,68
Rulman Seti	1	494,92	494,92

Ara Toplam: 8.739,73

KDV (%20): 1.747,95

Genel Toplam: 10.487,68