

NORTHWIND TRADERS - Teknik Servis / Arıza Raporu

Rapor No: SRV-2024-000021 | Tarih: 03.05.2024 | Durum: Onay Bekliyor
Öncelik: Düşük | SLA: Düşük (72 saat)
Lokasyon: Kadıköy/Samsun | Şube/DM: TR-BUR-DC04 | Depo: Depo-B
Makine: Soğutma Ünitesi - Carrier Supra 850 | Seri No: SOG-96732
Servis Teknisyeni: Emre Taş

Arıza Tanımı

Motor aşırı ısınma: Soğutma fanı düzensiz çalışıyor, termostat arızası şüphesi.

Yapılan İşlemler

- Arızalı bölge temizlendi, bağlantı noktaları kontrol edildi.
- Test çalışması gerçekleştirildi ve sonuçlar kayıt altına alındı.
- Ön inceleme ve güvenlik izolasyonu yapıldı.
- Kalibrasyon/ayar prosedürü uygulandı.

Maliyet Özeti

Kalem	Miktar	Birim Fiyat	Tutar
İşçilik (3.0 saat)		1.010,08	3.030,24
Filtre	1	407,35	407,35

Ara Toplam: 3.437,59

KDV (%20): 687,52

Genel Toplam: 4.125,11