

NORTHWIND TRADERS - Teknik Servis / Arıza Raporu

Rapor No: SRV-2024-000022 | Tarih: 02.07.2024 | Durum: Açık

Öncelik: Yüksek | SLA: Yüksek (8 saat)

Lokasyon: Karşıyaka/Konya | Şube/DM: TR-ANT-DC05 | Depo: Depo-A

Makine: Konveyör Hattı - FlexLine 2000 | Seri No: CNV-46968

Servis Teknisyeni: Ahmet Korkmaz

Arıza Tanımı

Hidrolik sızıntı: Yağ basıncı düşük, bağlantı noktalarında kaçak tespit edildi.

Yapılan İşlemler

- Ön inceleme ve güvenlik izolasyonu yapıldı.
- Test çalışması gerçekleştirildi ve sonuçlar kayıt altına alındı.

Maliyet Özeti

Kalem	Miktar	Birim Fiyat	Tutar
İşçilik (2.0 saat)		467,03	934,06
Rulman Seti	1	1.502,41	1.502,41
Filtre	1	591,89	591,89
Kayış	1	713,13	713,13

Ara Toplam: 3.741,49

KDV (%20): 748,30

Genel Toplam: 4.489,79

Not: Bu rapor ERP test amaçlı üretilmiş kurgusal bir çıktıdır. Bakım/servis işlemleri için geçerli değildir. - Teknik Operasyonlar