

NORTHWIND TRADERS - Teknik Servis / Arıza Raporu

Rapor No: SRV-2025-000023 | Tarih: 01.11.2025 | Durum: Kapatıldı
Öncelik: Orta | SLA: Düşük (72 saat)
Lokasyon: Çankaya/İstanbul | Şube/DM: TR-ANT-DC05 | Depo: Soğuk Oda-2
Makine: Soğutma Ünitesi - Carrier Supra 850 | Seri No: SOG-26803
Servis Teknisyeni: Ahmet Korkmaz

Arıza Tanımı

Hidrolik sızıntı: Yağ basıncı düşük, bağlantı noktalarında kaçak tespit edildi.

Yapılan İşlemler

- Ön inceleme ve güvenlik izolasyonu yapıldı.
- Kalibrasyon/ayar prosedürü uygulandı.
- Test çalışması gerçekleştirildi ve sonuçlar kayıt altına alındı.
- Arızalı bölge temizlendi, bağlantı noktaları kontrol edildi.

Maliyet Özeti

Kalem	Miktar	Birim Fiyat	Tutar
İşçilik (1.5 saat)		1.176,66	1.764,99
Parça Değişimi	-	-	0,00

Ara Toplam: 1.764,99

KDV (%20): 353,00

Genel Toplam: 2.117,99