

NORTHWIND TRADERS - Teknik Servis / Arıza Raporu

Rapor No: SRV-2025-000025 | Tarih: 20.09.2025 | Durum: Onay Bekliyor
Öncelik: Düşük | SLA: Kritik (4 saat)
Lokasyon: Seyhan/İzmir | Şube/DM: TR-ANK-DC02 | Depo: Soğuk Oda-2
Makine: Palet Sarma Makinesi - WrapMaster XM | Seri No: PLT-46428
Servis Teknisyeni: Emre Taş

Arıza Tanımı

Soğutma performansı düşüşü: Soğutucu gaz basıncı düşük, evaporatör yüzeyi kirli.

Yapılan İşlemler

- Kalibrasyon/ayar prosedürü uygulandı.
- Test çalışması gerçekleştirildi ve sonuçlar kayıt altına alındı.

Maliyet Özeti

Kalem	Miktar	Birim Fiyat	Tutar
İşçilik (3.0 saat)		496,14	1.488,42
Parça Değişimi	-	-	0,00

Ara Toplam: 1.488,42

KDV (%20): 297,68

Genel Toplam: 1.786,10