

NORTHWIND TRADERS - Teknik Servis / Arıza Raporu

Rapor No: SRV-2025-000031 | Tarih: 07.02.2025 | Durum: Açık
Öncelik: Kritik | SLA: Yüksek (8 saat)
Lokasyon: Şişli/Kocaeli | Şube/DM: TR-IST-DC01 | Depo: Depo-C
Makine: Etiketleme Makinesi - LabelPro 300 | Seri No: ETK-18398
Servis Teknisyeni: Emre Taş

Arıza Tanımı

Kayış gevşemesi: Konveyör kayışı gerginliği düştü, kayma ve ses oluşuyor.

Yapılan İşlemler

- Kalibrasyon/ayar prosedürü uygulandı.
- Arızalı bölge temizlendi, bağlantı noktaları kontrol edildi.
- Test çalışması gerçekleştirildi ve sonuçlar kayıt altına alındı.
- Ön inceleme ve güvenlik izolasyonu yapıldı.

Maliyet Özeti

Kalem	Miktar	Birim Fiyat	Tutar
İşçilik (1.0 saat)		474,06	474,06
Hidrolik Hortum	2	2.246,92	4.493,84
Sensör	1	1.753,68	1.753,68

Ara Toplam: 6.721,58

KDV (%20): 1.344,32

Genel Toplam: 8.065,90