

NORTHWIND TRADERS - Teknik Servis / Arıza Raporu

Rapor No: SRV-2024-000034 | Tarih: 01.06.2024 | Durum: Açık

Öncelik: Düşük | SLA: Orta (24 saat)

Lokasyon: Seyhan/Bursa | Şube/DM: TR-IZM-DC03 | Depo: Depo-A

Makine: Palet Sarma Makinesi - WrapMaster XM | Seri No: PLT-72900

Servis Teknisyeni: Emre Taş

Arıza Tanımı

Motor aşırı ısınma: Soğutma fanı düzensiz çalışıyor, termostat arızası şüphesi.

Yapılan İşlemler

- Kalibrasyon/ayar prosedürü uygulandı.
- Arızalı bölge temizlendi, bağlantı noktaları kontrol edildi.

Maliyet Özeti

Kalem	Miktar	Birim Fiyat	Tutar
İşçilik (6.0 saat)		580,65	3.483,90
Hidrolik Hortum	1	1.517,18	1.517,18
Rulman Seti	1	1.078,58	1.078,58

Ara Toplam: 6.079,66

KDV (%20): 1.215,93

Genel Toplam: 7.295,59