

NORTHWIND TRADERS - Teknik Servis / Arıza Raporu

Rapor No: SRV-2025-000035 | Tarih: 17.03.2025 | Durum: Parça Bekleniyor
Öncelik: Kritik | SLA: Düşük (72 saat)
Lokasyon: Kadıköy/İzmir | Şube/DM: TR-ANK-DC02 | Depo: Soğuk Oda-1
Makine: Forklift - Linde H35D | Seri No: FLT-77576
Servis Teknisyeni: Emre Taş

Arıza Tanımı

Hidrolik sızıntı: Yağ basıncı düşük, bağlantı noktalarında kaçak tespit edildi.

Yapılan İşlemler

- Kalibrasyon/ayar prosedürü uygulandı.
- Arızalı bölge temizlendi, bağlantı noktaları kontrol edildi.
- Test çalışması gerçekleştirildi ve sonuçlar kayıt altına alındı.
- Ön inceleme ve güvenlik izolasyonu yapıldı.

Maliyet Özeti

Kalem	Miktar	Birim Fiyat	Tutar
İşçilik (1.0 saat)		758,06	758,06
Rulman Seti	1	1.138,53	1.138,53

Ara Toplam: 1.896,59

KDV (%20): 379,32

Genel Toplam: 2.275,91