

NORTHWIND TRADERS - Teknik Servis / Arıza Raporu

Rapor No: SRV-2025-000036 | Tarih: 19.12.2025 | Durum: Parça Bekleniyor
Öncelik: Kritik | SLA: Düşük (72 saat)
Lokasyon: Şehitkamil/Samsun | Şube/DM: TR-ANT-DC05 | Depo: Soğuk Oda-2
Makine: Etiketleme Makinesi - LabelPro 300 | Seri No: ETK-86639
Servis Teknisyeni: Emre Taş

Arıza Tanımı

Hidrolik sızıntı: Yağ basıncı düşük, bağlantı noktalarında kaçak tespit edildi.

Yapılan İşlemler

- Test çalışması gerçekleştirildi ve sonuçlar kayıt altına alındı.
- Arızalı bölge temizlendi, bağlantı noktaları kontrol edildi.
- Kalibrasyon/ayar prosedürü uygulandı.

Maliyet Özeti

Kalem	Miktar	Birim Fiyat	Tutar
İşçilik (1.0 saat)		1.182,01	1.182,01
Parça Değişimi	-	-	0,00

Ara Toplam: 1.182,01

KDV (%20): 236,40

Genel Toplam: 1.418,41