

NORTHWIND TRADERS - Teknik Servis / Arıza Raporu

Rapor No: SRV-2024-000037 | Tarih: 07.11.2024 | Durum: Kapatıldı
Öncelik: Kritik | SLA: Yüksek (8 saat)
Lokasyon: Şişli/Gaziantep | Şube/DM: TR-ANK-DC02 | Depo: Depo-A
Makine: Palet Sarma Makinesi - WrapMaster XM | Seri No: PLT-56668
Servis Teknisyeni: Selin Uçar

Arıza Tanımı

Soğutma performansı düşüşü: Soğutucu gaz basıncı düşük, evaporatör yüzeyi kirli.

Yapılan İşlemler

- Kalibrasyon/ayar prosedürü uygulandı.
- Test çalışması gerçekleştirildi ve sonuçlar kayıt altına alındı.
- Arızalı bölge temizlendi, bağlantı noktaları kontrol edildi.

Maliyet Özeti

Kalem	Miktar	Birim Fiyat	Tutar
İşçilik (2.0 saat)		778,25	1.556,50
Parça Değişimi	-	-	0,00

Ara Toplam: 1.556,50

KDV (%20): 311,30

Genel Toplam: 1.867,80