

NORTHWIND TRADERS - Teknik Servis / Arıza Raporu

Rapor No: SRV-2025-000038 | Tarih: 30.04.2025 | Durum: Kapatıldı
Öncelik: Düşük | SLA: Kritik (4 saat)
Lokasyon: Seyhan/Adana | Şube/DM: TR-IST-DC01 | Depo: Depo-B
Makine: Konveyör Hattı - FlexLine 2000 | Seri No: CNV-59840
Servis Teknisyeni: Deniz Arı

Arıza Tanımı

Soğutma performansı düşüşü: Soğutucu gaz basıncı düşük, evaporatör yüzeyi kirli.

Yapılan İşlemler

- Test çalışması gerçekleştirildi ve sonuçlar kayıt altına alındı.
- Arızalı bölge temizlendi, bağlantı noktaları kontrol edildi.
- Ön inceleme ve güvenlik izolasyonu yapıldı.
- Kalibrasyon/ayar prosedürü uygulandı.

Maliyet Özeti

Kalem	Miktar	Birim Fiyat	Tutar
İşçilik (2.5 saat)		518,63	1.296,58
Parça Değişimi	-	-	0,00

Ara Toplam: 1.296,58

KDV (%20): 259,32

Genel Toplam: 1.555,90