

NORTHWIND TRADERS - Teknik Servis / Arıza Raporu

Rapor No: SRV-2025-000039 | Tarih: 31.05.2025 | Durum: Parça Bekleniyor
Öncelik: Kritik | SLA: Kritik (4 saat)
Lokasyon: Seyhan/İzmir | Şube/DM: TR-BUR-DC04 | Depo: Soğuk Oda-2
Makine: Palet Sarma Makinesi - WrapMaster XM | Seri No: PLT-97108
Servis Teknisyeni: Deniz Arı

Arıza Tanımı

Hidrolik sızıntı: Yağ basıncı düşük, bağlantı noktalarında kaçak tespit edildi.

Yapılan İşlemler

- Kalibrasyon/ayar prosedürü uygulandı.
- Arızalı bölge temizlendi, bağlantı noktaları kontrol edildi.
- Ön inceleme ve güvenlik izolasyonu yapıldı.

Maliyet Özeti

Kalem	Miktar	Birim Fiyat	Tutar
İşçilik (3.0 saat)		715,98	2.147,94
Parça Değişimi	-	-	0,00

Ara Toplam: 2.147,94

KDV (%20): 429,59

Genel Toplam: 2.577,53