

NORTHWIND TRADERS - Teknik Servis / Arıza Raporu

Rapor No: SRV-2024-000040 | Tarih: 15.02.2024 | Durum: Onay Bekliyor
Öncelik: Düşük | SLA: Yüksek (8 saat)
Lokasyon: Selçuklu/Konya | Şube/DM: TR-ANK-DC02 | Depo: Depo-B
Makine: Palet Sarma Makinesi - WrapMaster XM | Seri No: PLT-47239
Servis Teknisyeni: Deniz Arı

Arıza Tanımı

Kayış gevşemesi: Konveyör kayışı gerginliği düştü, kayma ve ses oluşuyor.

Yapılan İşlemler

- Ön inceleme ve güvenlik izolasyonu yapıldı.
- Test çalışması gerçekleştirildi ve sonuçlar kayıt altına alındı.
- Kalibrasyon/ayar prosedürü uygulandı.
- Arızalı bölge temizlendi, bağlantı noktaları kontrol edildi.

Maliyet Özeti

Kalem	Miktar	Birim Fiyat	Tutar
İşçilik (2.0 saat)		530,26	1.060,52
Termostat	2	654,42	1.308,84
Rulman Seti	1	1.455,96	1.455,96
Hidrolik Hortum	1	3.639,29	3.639,29

Ara Toplam: 7.464,61

KDV (%20): 1.492,92

Genel Toplam: 8.957,53