

# NORTHWIND TRADERS - Teknik Servis / Arıza Raporu

Rapor No: SRV-2025-000041 | Tarih: 15.03.2025 | Durum: Onay Bekliyor

Öncelik: Yüksek | SLA: Kritik (4 saat)

Lokasyon: Karşıyaka/İstanbul | Şube/DM: TR-BUR-DC04 | Depo: Soğuk Oda-2

Makine: Soğutma Ünitesi - Carrier Supra 850 | Seri No: SOG-29882

Servis Teknisyeni: Selin Uçar

## Arıza Tanımı

Hidrolik sızıntı: Yağ basıncı düşük, bağlantı noktalarında kaçak tespit edildi.

## Yapılan İşlemler

- Kalibrasyon/ayar prosedürü uygulandı.
- Ön inceleme ve güvenlik izolasyonu yapıldı.
- Test çalışması gerçekleştirildi ve sonuçlar kayıt altına alındı.
- Arızalı bölge temizlendi, bağlantı noktaları kontrol edildi.

## Maliyet Özeti

| Kalem              | Miktar | Birim Fiyat | Tutar    |
|--------------------|--------|-------------|----------|
| İşçilik (1.5 saat) |        | 870,62      | 1.305,93 |
| Parça Değişimi     | -      | -           | 0,00     |

Ara Toplam: 1.305,93

KDV (%20): 261,19

**Genel Toplam: 1.567,12**