

NORTHWIND TRADERS - Teknik Servis / Arıza Raporu

Rapor No: SRV-2025-000042 | Tarih: 20.02.2025 | Durum: Kapatıldı
Öncelik: Orta | SLA: Yüksek (8 saat)
Lokasyon: Selçuklu/Antalya | Şube/DM: TR-ANT-DC05 | Depo: Depo-B
Makine: Forklift - Linde H35D | Seri No: FLT-75867
Servis Teknisyeni: Deniz Arı

Arıza Tanımı

Soğutma performansı düşüşü: Soğutucu gaz basıncı düşük, evaporatör yüzeyi kirli.

Yapılan İşlemler

- Kalibrasyon/ayar prosedürü uygulandı.
- Ön inceleme ve güvenlik izolasyonu yapıldı.
- Arızalı bölge temizlendi, bağlantı noktaları kontrol edildi.
- Test çalışması gerçekleştirildi ve sonuçlar kayıt altına alındı.

Maliyet Özeti

Kalem	Miktar	Birim Fiyat	Tutar
İşçilik (2.5 saat)		849,53	2.123,82
Termostat	1	1.632,47	1.632,47

Ara Toplam: 3.756,29

KDV (%20): 751,26

Genel Toplam: 4.507,55

Not: Bu rapor ERP test amaçlı üretilmiş kurgusal bir çıktıdır. Bakım/servis işlemleri için geçerli değildir. - Teknik Operasyonlar