

NORTHWIND TRADERS - Teknik Servis / Arıza Raporu

Rapor No: SRV-2025-000043 | Tarih: 31.03.2025 | Durum: Kapatıldı

Öncelik: Orta | SLA: Kritik (4 saat)

Lokasyon: Şehitkamil/Samsun | Şube/DM: TR-IST-DC01 | Depo: Soğuk Oda-1

Makine: Forklift - Linde H35D | Seri No: FLT-91689

Servis Teknisyeni: Ahmet Korkmaz

Arıza Tanımı

Sensör hatası: Hat duruşuna sebep olan sensör sapması ve kablo temassızlığı.

Yapılan İşlemler

- Kalibrasyon/ayar prosedürü uygulandı.
- Test çalışması gerçekleştirildi ve sonuçlar kayıt altına alındı.

Maliyet Özeti

Kalem	Miktar	Birim Fiyat	Tutar
İşçilik (1.0 saat)		610,84	610,84
Parça Değişimi	-	-	0,00

Ara Toplam: 610,84

KDV (%20): 122,17

Genel Toplam: 733,01

Not: Bu rapor ERP test amaçlı üretilmiş kurgusal bir çıktıdır. Bakım/servis amaçlı değildir. - Teknik Operasyonlar