

NORTHWIND TRADERS - Teknik Servis / Arıza Raporu

Rapor No: SRV-2024-000044 | Tarih: 26.08.2024 | Durum: Onay Bekliyor
Öncelik: Orta | SLA: Yüksek (8 saat)
Lokasyon: Seyhan/Bursa | Şube/DM: TR-BUR-DC04 | Depo: Depo-A
Makine: Soğutma Ünitesi - Carrier Supra 850 | Seri No: SOG-34455
Servis Teknisyeni: Ahmet Korkmaz

Arıza Tanımı

Sensör hatası: Hat duruşuna sebep olan sensör sapması ve kablo temassızlığı.

Yapılan İşlemler

- Kalibrasyon/ayar prosedürü uygulandı.
- Arızalı bölge temizlendi, bağlantı noktaları kontrol edildi.
- Test çalışması gerçekleştirildi ve sonuçlar kayıt altına alındı.

Maliyet Özeti

Kalem	Miktar	Birim Fiyat	Tutar
İşçilik (2.0 saat)		867,22	1.734,44
Parça Değişimi	-	-	0,00

Ara Toplam: 1.734,44

KDV (%20): 346,89

Genel Toplam: 2.081,33