

NORTHWIND TRADERS - Teknik Servis / Arıza Raporu

Rapor No: SRV-2024-000047 | Tarih: 17.04.2024 | Durum: Onay Bekliyor
Öncelik: Orta | SLA: Düşük (72 saat)
Lokasyon: Nilüfer/Bursa | Şube/DM: TR-ANT-DC05 | Depo: Depo-B
Makine: Palet Sarma Makinesi - WrapMaster XM | Seri No: PLT-92128
Servis Teknisyeni: Deniz Arı

Arıza Tanımı

Soğutma performansı düşüşü: Soğutucu gaz basıncı düşük, evaporatör yüzeyi kirli.

Yapılan İşlemler

- Ön inceleme ve güvenlik izolasyonu yapıldı.
- Arızalı bölge temizlendi, bağlantı noktaları kontrol edildi.
- Kalibrasyon/ayar prosedürü uygulandı.
- Test çalışması gerçekleştirildi ve sonuçlar kayıt altına alındı.

Maliyet Özeti

Kalem	Miktar	Birim Fiyat	Tutar
İşçilik (2.5 saat)		912,35	2.280,88
Rulman Seti	2	1.220,60	2.441,20

Ara Toplam: 4.722,08

KDV (%20): 944,42

Genel Toplam: 5.666,50

Not: Bu rapor ERP test amaçlı üretilmiş kurgusal bir çıktıdır. Bakım/servis kayıtları için geçerli değildir. - Teknik Operasyonlar