

NORTHWIND TRADERS - Teknik Servis / Arıza Raporu

Rapor No: SRV-2025-000050 | Tarih: 31.08.2025 | Durum: Onay Bekliyor
Öncelik: Orta | SLA: Orta (24 saat)
Lokasyon: Karşıyaka/Samsun | Şube/DM: TR-ANK-DC02 | Depo: Depo-C
Makine: Etiketleme Makinesi - LabelPro 300 | Seri No: ETK-86069
Servis Teknisyeni: Emre Taş

Arıza Tanımı

Hidrolik sızıntı: Yağ basıncı düşük, bağlantı noktalarında kaçak tespit edildi.

Yapılan İşlemler

- Kalibrasyon/ayar prosedürü uygulandı.
- Test çalışması gerçekleştirildi ve sonuçlar kayıt altına alındı.
- Ön inceleme ve güvenlik izolasyonu yapıldı.

Maliyet Özeti

Kalem	Miktar	Birim Fiyat	Tutar
İşçilik (2.0 saat)		1.140,38	2.280,76
Rulman Seti	1	1.331,90	1.331,90
Rulman Seti	2	889,18	1.778,36
Hidrolik Hortum	1	1.911,37	1.911,37

Ara Toplam: 7.302,39

KDV (%20): 1.460,48

Genel Toplam: 8.762,87

Not: Bu rapor ERP test amaçlı üretilmiş kurgusal bir çıktıdır. Bakım/servis işlemleri için geçerli değildir. - Teknik Operasyonlar