

NORTHWIND TRADERS - Teknik Servis / Arıza Raporu

Rapor No: SRV-2025-000051 | Tarih: 09.03.2025 | Durum: Onay Bekliyor
Öncelik: Yüksek | SLA: Düşük (72 saat)
Lokasyon: Seyhan/Adana | Şube/DM: TR-BUR-DC04 | Depo: Depo-C
Makine: Etiketleme Makinesi - LabelPro 300 | Seri No: ETK-13825
Servis Teknisyeni: Deniz Arı

Arıza Tanımı

Sensör hatası: Hat duruşuna sebep olan sensör sapması ve kablo temassızlığı.

Yapılan İşlemler

- Ön inceleme ve güvenlik izolasyonu yapıldı.
- Kalibrasyon/ayar prosedürü uygulandı.
- Test çalışması gerçekleştirildi ve sonuçlar kayıt altına alındı.

Maliyet Özeti

Kalem	Miktar	Birim Fiyat	Tutar
İşçilik (1.5 saat)		594,22	891,33
Parça Değişimi	-	-	0,00

Ara Toplam: 891,33

KDV (%20): 178,27

Genel Toplam: 1.069,60