

NORTHWIND TRADERS - Teknik Servis / Arıza Raporu

Rapor No: SRV-2025-000052 | Tarih: 25.01.2025 | Durum: Onay Bekliyor
Öncelik: Yüksek | SLA: Kritik (4 saat)
Lokasyon: Şişli/İzmir | Şube/DM: TR-BUR-DC04 | Depo: Depo-C
Makine: Soğutma Ünitesi - Carrier Supra 850 | Seri No: SOG-17103
Servis Teknisyeni: Selin Uçar

Arıza Tanımı

Sensör hatası: Hat duruşuna sebep olan sensör sapması ve kablo temassızlığı.

Yapılan İşlemler

- Test çalışması gerçekleştirildi ve sonuçlar kayıt altına alındı.
- Kalibrasyon/ayar prosedürü uygulandı.

Maliyet Özeti

Kalem	Miktar	Birim Fiyat	Tutar
İşçilik (3.0 saat)		906,18	2.718,54
Filtre	1	462,66	462,66

Ara Toplam: 3.181,20

KDV (%20): 636,24

Genel Toplam: 3.817,44