

NORTHWIND TRADERS - Teknik Servis / Arıza Raporu

Rapor No: SRV-2024-000053 | Tarih: 28.10.2024 | Durum: Açık
Öncelik: Kritik | SLA: Düşük (72 saat)
Lokasyon: Seyhan/İzmir | Şube/DM: TR-BUR-DC04 | Depo: Soğuk Oda-1
Makine: Palet Sarma Makinesi - WrapMaster XM | Seri No: PLT-50713
Servis Teknisyeni: Emre Taş

Arıza Tanımı

Sensör hatası: Hat duruşuna sebep olan sensör sapması ve kablo temassızlığı.

Yapılan İşlemler

- Kalibrasyon/ayar prosedürü uygulandı.
- Ön inceleme ve güvenlik izolasyonu yapıldı.

Maliyet Özeti

Kalem	Miktar	Birim Fiyat	Tutar
İşçilik (3.0 saat)		500,50	1.501,50
Parça Değişimi	-	-	0,00

Ara Toplam: 1.501,50

KDV (%20): 300,30

Genel Toplam: 1.801,80