

NORTHWIND TRADERS - Teknik Servis / Arıza Raporu

Rapor No: SRV-2024-000055 | Tarih: 17.06.2024 | Durum: Parça Bekleniyor
Öncelik: Yüksek | SLA: Yüksek (8 saat)
Lokasyon: Beşiktaş/Kocaeli | Şube/DM: TR-ANK-DC02 | Depo: Depo-A
Makine: Konveyör Hattı - FlexLine 2000 | Seri No: CNV-17008
Servis Teknisyeni: Deniz Arı

Arıza Tanımı

Motor aşırı ısınma: Soğutma fanı düzensiz çalışıyor, termostat arızası şüphesi.

Yapılan İşlemler

- Test çalışması gerçekleştirildi ve sonuçlar kayıt altına alındı.
- Ön inceleme ve güvenlik izolasyonu yapıldı.
- Arızalı bölge temizlendi, bağlantı noktaları kontrol edildi.

Maliyet Özeti

Kalem	Miktar	Birim Fiyat	Tutar
İşçilik (4.0 saat)		1.019,79	4.079,16
Sensör	1	1.360,17	1.360,17
Rulman Seti	2	1.433,00	2.866,00
Termostat	1	1.045,69	1.045,69

Ara Toplam: 9.351,02

KDV (%20): 1.870,20

Genel Toplam: 11.221,22