

NORTHWIND TRADERS - Teknik Servis / Arıza Raporu

Rapor No: SRV-2024-000056 | Tarih: 10.05.2024 | Durum: Açık

Öncelik: Kritik | SLA: Orta (24 saat)

Lokasyon: Selçuklu/Ankara | Şube/DM: TR-ANK-DC02 | Depo: Soğuk Oda-2

Makine: Soğutma Ünitesi - Carrier Supra 850 | Seri No: SOG-43189

Servis Teknisyeni: Deniz Arı

Arıza Tanımı

Hidrolik sızıntı: Yağ basıncı düşük, bağlantı noktalarında kaçak tespit edildi.

Yapılan İşlemler

- Test çalışması gerçekleştirildi ve sonuçlar kayıt altına alındı.
- Kalibrasyon/ayar prosedürü uygulandı.
- Ön inceleme ve güvenlik izolasyonu yapıldı.
- Arızalı bölge temizlendi, bağlantı noktaları kontrol edildi.

Maliyet Özeti

Kalem	Miktar	Birim Fiyat	Tutar
İşçilik (1.0 saat)		956,87	956,87
Sensör	1	1.805,64	1.805,64
Sensör	2	1.177,08	2.354,16
Kayış	1	1.230,06	1.230,06

Ara Toplam: 6.346,73

KDV (%20): 1.269,35

Genel Toplam: 7.616,08

Not: Bu rapor ERP test amaçlı üretilmiş kurgusal bir çıktıdır. Bakım/servis faaliyetleri için geçerli değildir. - Teknik Operasyonlar