

NORTHWIND TRADERS - Teknik Servis / Arıza Raporu

Rapor No: SRV-2024-000058 | Tarih: 13.01.2024 | Durum: Onay Bekliyor

Öncelik: Yüksek | SLA: Kritik (4 saat)

Lokasyon: Kadıköy/Gaziantep | Şube/DM: TR-IST-DC01 | Depo: Soğuk Oda-2

Makine: Palet Sarma Makinesi - WrapMaster XM | Seri No: PLT-42366

Servis Teknisyeni: Deniz Arı

Arıza Tanımı

Sensör hatası: Hat duruşuna sebep olan sensör sapması ve kablo temassızlığı.

Yapılan İşlemler

- Arızalı bölge temizlendi, bağlantı noktaları kontrol edildi.
- Ön inceleme ve güvenlik izolasyonu yapıldı.
- Test çalışması gerçekleştirildi ve sonuçlar kayıt altına alındı.

Maliyet Özeti

Kalem	Miktar	Birim Fiyat	Tutar
İşçilik (4.0 saat)		926,51	3.706,04
Parça Değişimi	-	-	0,00

Ara Toplam: 3.706,04

KDV (%20): 741,21

Genel Toplam: 4.447,25

Not: Bu rapor ERP test amaçlı üretilmiş kurgusal bir çıktıdır. Bakım/servis faaliyetleri için geçerli değildir. - Teknik Operasyonlar