

NORTHWIND TRADERS - Teknik Servis / Arıza Raporu

Rapor No: SRV-2025-000059 | Tarih: 01.10.2025 | Durum: Parça Bekleniyor
Öncelik: Orta | SLA: Kritik (4 saat)
Lokasyon: Nilüfer/Bursa | Şube/DM: TR-ANK-DC02 | Depo: Depo-C
Makine: Forklift - Linde H35D | Seri No: FLT-14687
Servis Teknisyeni: Ahmet Korkmaz

Arıza Tanımı

Kayış gevşemesi: Konveyör kayışı gerginliği düştü, kayma ve ses oluşuyor.

Yapılan İşlemler

- Ön inceleme ve güvenlik izolasyonu yapıldı.
- Test çalışması gerçekleştirildi ve sonuçlar kayıt altına alındı.

Maliyet Özeti

Kalem	Miktar	Birim Fiyat	Tutar
İşçilik (2.5 saat)		805,63	2.014,08
Termostat	1	1.579,58	1.579,58
Sensör	1	1.057,71	1.057,71

Ara Toplam: 4.651,37

KDV (%20): 930,27

Genel Toplam: 5.581,64