

NORTHWIND TRADERS - Teknik Servis / Arıza Raporu

Rapor No: SRV-2025-000060 | Tarih: 28.06.2025 | Durum: Onay Bekliyor
Öncelik: Düşük | SLA: Yüksek (8 saat)
Lokasyon: Selçuklu/Bursa | Şube/DM: TR-IZM-DC03 | Depo: Depo-A
Makine: Palet Sarma Makinesi - WrapMaster XM | Seri No: PLT-89005
Servis Teknisyeni: Selin Uçar

Arıza Tanımı

Soğutma performansı düşüşü: Soğutucu gaz basıncı düşük, evaporatör yüzeyi kirli.

Yapılan İşlemler

- Test çalışması gerçekleştirildi ve sonuçlar kayıt altına alındı.
- Ön inceleme ve güvenlik izolasyonu yapıldı.
- Kalibrasyon/ayar prosedürü uygulandı.

Maliyet Özeti

Kalem	Miktar	Birim Fiyat	Tutar
İşçilik (1.0 saat)		461,68	461,68
Kayış	1	461,79	461,79
Hidrolik Hortum	1	3.772,05	3.772,05

Ara Toplam: 4.695,52

KDV (%20): 939,10

Genel Toplam: 5.634,62