

NORTHWIND TRADERS - Teknik Servis / Arıza Raporu

Rapor No: SRV-2024-000061 | Tarih: 18.11.2024 | Durum: Onay Bekliyor
Öncelik: Orta | SLA: Düşük (72 saat)
Lokasyon: Şehitkamil/Konya | Şube/DM: TR-ANK-DC02 | Depo: Soğuk Oda-1
Makine: Forklift - Linde H35D | Seri No: FLT-45945
Servis Teknisyeni: Emre Taş

Arıza Tanımı

Sensör hatası: Hat duruşuna sebep olan sensör sapması ve kablo temassızlığı.

Yapılan İşlemler

- Kalibrasyon/ayar prosedürü uygulandı.
- Ön inceleme ve güvenlik izolasyonu yapıldı.

Maliyet Özeti

Kalem	Miktar	Birim Fiyat	Tutar
İşçilik (2.5 saat)		624,41	1.561,02
Parça Değişimi	-	-	0,00

Ara Toplam: 1.561,02

KDV (%20): 312,20

Genel Toplam: 1.873,22