

NORTHWIND TRADERS - Teknik Servis / Arıza Raporu

Rapor No: SRV-2024-000065 | Tarih: 18.11.2024 | Durum: Açık

Öncelik: Orta | SLA: Kritik (4 saat)

Lokasyon: Muratpaşa/Antalya | Şube/DM: TR-ANT-DC05 | Depo: Depo-C

Makine: Forklift - Linde H35D | Seri No: FLT-14570

Servis Teknisyeni: Emre Taş

Arıza Tanımı

Hidrolik sızıntı: Yağ basıncı düşük, bağlantı noktalarında kaçak tespit edildi.

Yapılan İşlemler

- Arızalı bölge temizlendi, bağlantı noktaları kontrol edildi.
- Test çalışması gerçekleştirildi ve sonuçlar kayıt altına alındı.
- Kalibrasyon/ayar prosedürü uygulandı.

Maliyet Özeti

Kalem	Miktar	Birim Fiyat	Tutar
İşçilik (2.5 saat)		1.076,48	2.691,20
Kayış	1	707,06	707,06
Sensör	1	2.404,99	2.404,99
Termostat	2	1.012,55	2.025,10

Ara Toplam: 7.828,35

KDV (%20): 1.565,67

Genel Toplam: 9.394,02

Not: Bu rapor ERP test amaçlı üretilmiş kurgusal bir çıktıdır. Bakım/servis işlemleri için geçerli değildir. - Teknik Operasyonlar