

NORTHWIND TRADERS - Teknik Servis / Arıza Raporu

Rapor No: SRV-2025-000066 | Tarih: 19.03.2025 | Durum: Kapatıldı
Öncelik: Orta | SLA: Düşük (72 saat)
Lokasyon: Muratpaşa/Kocaeli | Şube/DM: TR-IZM-DC03 | Depo: Depo-A
Makine: Forklift - Linde H35D | Seri No: FLT-11709
Servis Teknisyeni: Deniz Arı

Arıza Tanımı

Sensör hatası: Hat duruşuna sebep olan sensör sapması ve kablo temassızlığı.

Yapılan İşlemler

- Test çalışması gerçekleştirildi ve sonuçlar kayıt altına alındı.
- Kalibrasyon/ayar prosedürü uygulandı.

Maliyet Özeti

Kalem	Miktar	Birim Fiyat	Tutar
İşçilik (6.0 saat)		514,91	3.089,46
Parça Değişimi	-	-	0,00

Ara Toplam: 3.089,46

KDV (%20): 617,89

Genel Toplam: 3.707,35