

NORTHWIND TRADERS - Teknik Servis / Arıza Raporu

Rapor No: SRV-2025-000067 | Tarih: 12.02.2025 | Durum: Onay Bekliyor

Öncelik: Kritik | SLA: Kritik (4 saat)

Lokasyon: Şehitkamil/Samsun | Şube/DM: TR-IZM-DC03 | Depo: Soğuk Oda-2

Makine: Palet Sarma Makinesi - WrapMaster XM | Seri No: PLT-15499

Servis Teknisyeni: Deniz Arı

Arıza Tanımı

Soğutma performansı düşüşü: Soğutucu gaz basıncı düşük, evaporatör yüzeyi kirli.

Yapılan İşlemler

- Ön inceleme ve güvenlik izolasyonu yapıldı.
- Test çalışması gerçekleştirildi ve sonuçlar kayıt altına alındı.
- Kalibrasyon/ayar prosedürü uygulandı.
- Arızalı bölge temizlendi, bağlantı noktaları kontrol edildi.

Maliyet Özeti

Kalem	Miktar	Birim Fiyat	Tutar
İşçilik (6.0 saat)		595,99	3.575,94
Termostat	1	811,88	811,88
Kayış	2	887,73	1.775,46
Termostat	2	623,03	1.246,06

Ara Toplam: 7.409,34

KDV (%20): 1.481,87

Genel Toplam: 8.891,21

Not: Bu rapor ERP test amaçlı üretilmiş kurgusal bir çıktıdır. Bakım/servis faaliyetleri için geçerli değildir. - Teknik Operasyonlar